

Firmware:

# USB-Server Industry

Typ 53641

## Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
14.07.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimiert: Plug &amp; UnPlug Verhalten</li> <li>Behoben: DataToggle Problem</li> <li>Optimiert: Bulktransfer</li> </ul> <p><b>Firmware 2.61 ist nur noch mit USB-Umlenkung &gt; 1.90 zu verwenden.</b> <a href="#">Download</a> Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	<p>2.61 <a href="#">ZIP Download</a></p>

## Ältere Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
06.06.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimiert: Bufferoverrun detection</li> <li>Behoben: Anzeige Probleme Internet Explorer</li> <li>Behoben: Bulk-Paketverlust</li> </ul> <p><b>Firmware 2.60 ist nur noch mit USB-Umlenkung &gt; 1.84 zu verwenden</b> <a href="#">Download</a></p>	<p>2.60 auf Anfrage</p>
02.03.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB-Treiber optimiert</li> <li>Optimiert: Passwörter mit Sonderzeichen</li> <li>Optimiert: Geräte mit Alternate Setting</li> <li>Optimiert: Geschwindigkeit erhöht</li> </ul> <p><b>Firmware 2.56 ist nur noch mit USB-Umlenkung &gt; 1.70 zu verwenden</b> <a href="#">Download</a></p>	<p>2.56 auf Anfrage</p>
18.11.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neu: Geräte können von einem anderen PC übernommen werden</li> <li>USB-Treiber optimiert</li> <li>Webseite korrigiert</li> </ul> <p><b>Firmware 2.52 ist nur noch mit USB-Umlenkung &gt; 1.70 zu verwenden !!!</b> <a href="#">Download</a></p>	<p>2.52 auf Anfrage</p>
21.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bulk-Transfer optimiert</li> <li>Systemname und Gerätebeschreibung über Webseite konfigurierbar</li> <li>USB-Geräteliste korrigiert (Webseite)</li> </ul> <p><b>Firmware 2.50 ist nur noch mit USB-Umlenkung &gt; 1.51 zu verwenden !!!</b> <a href="#">Download</a></p>	<p>2.50 auf Anfrage</p>
21.07.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connect LED Funktion optimiert</li> <li>Vergabe der IP-Adresse 0.0.0.0 wird abgefangen</li> <li>0-Byte In-Requests werden jetzt richtig beantwortet</li> </ul> <p><b>Firmware 2.30 ist nur noch mit USB-Umlenkung &gt; 1.51 zu verwenden !!!</b> <a href="#">Download</a></p>	<p>2.30 auf Anfrage</p>
02.06.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geschwindigkeit optimiert</li> <li>Fehler behoben bei grossen USB-Paketen</li> <li>Anzeige Fehler der IP-Adressen behoben</li> <li>Kompatibel zu Siemens MPI-Adapter</li> </ul> <p><b>Firmware 2.26 ist nur noch mit USB-Umlenkung &gt; 1.44 zu verwenden !!!</b> <a href="#">Download</a></p>	<p>2.26 auf Anfrage</p>

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
31.01.2010	<ul style="list-style-type: none"><li>• Das erste Plug führt nicht mehr zu einem Kommunikationsproblem</li><li>• Plug/Unplug- Ereignissen für beide Ports optimiert</li><li>• Abfangen von nicht gesetzten Netzwerkadressen</li><li>• Alle nicht benötigten Dienste werden bei einem Update abgeschaltet</li></ul>	2.03 auf Anfrage
29.01.2010	<ul style="list-style-type: none"><li>• Passwortschutz für Konfiguration hinzugefügt</li></ul>	1.36 auf Anfrage
22.01.2010	<ul style="list-style-type: none"><li>• Web-Based-Management vollständig implementiert</li><li>• USB-Server Prozess verbessert</li></ul>	1.34 auf Anfrage



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)  
Fax: 0202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)