

Versiones de excitador:

Tarjetas PCI de serie

Tipo 13011, 13410, 13411, 13421, 13610, 13611, 13621, 13812

Versiones actuales de excitador:

| Fecha | Cambios y comentarios | Revisión de excitador |
|------------|---|--|
| 25.06.2014 | <ul style="list-style-type: none"> • adaptada la instalación del controlador <p>Instalación basada en setup de todas las tarjetas PCI y PCI-Express Controlador como versión 32Bit (x86) y 64Bit (x64) para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows 2000 ◦ Windows Server 2000 ◦ Windows XP ◦ Windows Server 2003 ◦ Windows Vista ◦ Windows Server 2008 ◦ Windows 7 ◦ Windows Server 2008R2 ◦ Windows 8 ◦ Windows Server 2012 ◦ Windows 8.1 ◦ Windows Server 2012R2 ◦ Windows 10 ◦ Windows Server 2016 | <p>8.30 Descarga ZIP</p> |

| Fecha | Cambios y comentarios | Revisión de excitador |
|------------|---|--|
| 23.02.2001 | <ul style="list-style-type: none"> • primera versión <p>Instalación basada en setup de todas las tarjetas PCI para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows NT | <p>3.00 Descarga ZIP</p> |

Versiones viejas de excitador:

| Fecha | Cambios y comentarios | Revisión de excitador |
|------------|--|--|
| 04.06.2013 | <ul style="list-style-type: none"> • Desinstalación optimizada <p>Instalación basada en setup de todas las tarjetas PCI y PCI-Express Controlador como versión 32Bit (x86) y 64Bit (x64) para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows 2000 ◦ Windows Server 2000 ◦ Windows XP ◦ Windows Server 2003 ◦ Windows Vista ◦ Windows Server 2008 ◦ Windows 7 ◦ Windows Server 2008R2 ◦ Windows 8 ◦ Windows Server 2012 | <p>8.20 Descarga ZIP</p> |
| 18.10.2012 | <ul style="list-style-type: none"> • Instalación basada en setup de todas las tarjetas PCI y PCI-Express <p>Controlador como versión 32Bit (x86) y 64Bit (x64) para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows 2000 ◦ Windows Server 2000 ◦ Windows XP ◦ Windows Server 2003 ◦ Windows Vista ◦ Windows Server 2008 ◦ Windows 7 ◦ Windows Server 2008R2 ◦ Windows 8 ◦ Windows Server 2012 | <p>8.10 Descarga ZIP</p> |
| 14.12.2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Gestión power optimizada <p>Excitador para 32Bit (x86) y 64Bit (x64) incl. certificación</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows 9x (98 / ME) | <p>7.00 Descarga ZIP</p> |

| Fecha | Cambios y comentarios | Revisión de excitador |
|------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> o Windows 2000 o Windows XP / 2003 Server o Windows Vista / 2008 Server o Windows 7 / 2008 R2 Server | |
| 03.06.2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Escaneado por aparatos (p. ej. ser. ratón) desconectable al arrancar Windows • Renumeración de puertos optimizada <ul style="list-style-type: none"> o Windows x86: 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7 o Windows x64: XP/2003/Vista/2008/2008 RC2 | 6.53 Descarga ZIP |
| 10.10.2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Wizard de gama de baudios anulado, las gamas de baudios se ajustan dinámicamente <ul style="list-style-type: none"> o Windows x86: 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista o Windows x64: XP/2003/Vista/2008 | 6.52 Descarga ZIP |
| 19.08.2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Apoya ahora también 64bit-Windows <ul style="list-style-type: none"> o Windows x86: 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista o Windows x64: XP/2003/Vista/2008 | 4.4.0.0 Descarga ZIP |
| 19.10.2005 | <ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <p>Optimación Windows 98/ME/2000 / Excitador XP: Posibilidad de instalación de tarjetas de 1, 2, 3 y 4 puertos</p> | 1.33 Descarga ZIP |
| 01.12.2004 | <ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <p>Optimación Windows 2000 / excitadores XP: Opciones de excitadores ampliadas</p> | 1.32 Descarga ZIP |
| 28.09.2004 | <ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <p>Bugfix Excitadores Windows NT: Problema de instalación sin no hay ningún puerto local.</p> | 1.31 Descarga ZIP |
| 29.09.2003 | <ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <ul style="list-style-type: none"> o Windows 98/ME/2000/XP: Posibilidad de instalación de tarjetas de 2 puertos y 4 puertos o Windows 2000/XP: Cambiar la numeración y desactivación de algunos puertos | 1.30 Descarga ZIP |
| 26.04.2002 | <ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <p>Bugfix Excitadores Windows 2000: Instalación de un "aparato de puente desconocido"</p> | 1.22 Descarga ZIP |
| 23.02.2001 | <ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <p>Bugfix: Desactivación del bus local interno UART 8-Bit. La activación llevó en algunos casos a la notificación de puertos COM inexistentes.</p> | 1.21 Descarga ZIP |
| 03.11.2000 | <ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos | 1.20 Descarga ZIP |



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis
 GmbH
 Porschestr. 12
 42279 Wuppertal
 Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
 horas)
 Fax: +49-202/2680-265
 info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos