

Versiones de excitador:

Tarjetas PCI de serie

Tipo 13011, 13410, 13411, 13421, 13610, 13611, 13621, 13812

Versiones actuales de excitador:

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de excitador
25.06.2014	<ul style="list-style-type: none"> • adaptada la instalación del controlador <p>Instalación basada en setup de todas las tarjetas PCI y PCI-Express Controlador como versión 32Bit (x86) y 64Bit (x64) para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows 2000 ◦ Windows XP ◦ Windows Vista ◦ Windows 7 ◦ Windows 8 ◦ Windows 10 ◦ Windows 11 ◦ Windows Server 2003 ◦ Windows Server 2008 ◦ Windows Server 2008R2 ◦ Windows Server 2012 ◦ Windows Server 2016 ◦ Windows Server 2019 ◦ Windows Server 2022 	<p>8.30 Descarga ZIP</p>

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de excitador
23.02.2001	<ul style="list-style-type: none"> • primera versión <p>Instalación basada en setup de todas las tarjetas PCI para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows NT 	<p>3.00 Descarga ZIP</p>

Versiones viejas de excitador:

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de excitador
04.06.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Desinstalación optimizada <p>Instalación basada en setup de todas las tarjetas PCI y PCI-Express Controlador como versión 32Bit (x86) y 64Bit (x64) para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows 2000 ◦ Windows Server 2000 ◦ Windows XP ◦ Windows Server 2003 ◦ Windows Vista ◦ Windows Server 2008 ◦ Windows 7 ◦ Windows Server 2008R2 ◦ Windows 8 ◦ Windows Server 2012 	<p>8.20 Descarga ZIP</p>

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de excitador
18.10.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación basada en setup de todas las tarjetas PCI y PCI-Express <p>Controlador como versión 32Bit (x86) y 64Bit (x64) para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows 2000 ◦ Windows Server 2000 ◦ Windows XP ◦ Windows Server 2003 ◦ Windows Vista ◦ Windows Server 2008 ◦ Windows 7 ◦ Windows Server 2008R2 ◦ Windows 8 ◦ Windows Server 2012 	<p style="text-align: center;">8.10 Descarga ZIP</p>
14.12.2009	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión power optimizada <p>Excitador para 32Bit (x86) y 64Bit (x64) incl. certificación</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows 9x (98 / ME) ◦ Windows 2000 ◦ Windows XP / 2003 Server ◦ Windows Vista / 2008 Server ◦ Windows 7 / 2008 R2 Server 	<p style="text-align: center;">7.00 Descarga ZIP</p>
03.06.2009	<ul style="list-style-type: none"> • Escaneado por aparatos (p. ej. ser. ratón) desconectable al arrancar Windows • Renumeración de puertos optimizada <ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows x86: 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7 ◦ Windows x64: XP/2003/Vista/2008/2008 RC2 	<p style="text-align: center;">6.53 Descarga ZIP</p>
10.10.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Wizard de gama de baudios anulado, las gamas de baudios se ajustan dinámicamente <ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows x86: 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista ◦ Windows x64: XP/2003/Vista/2008 	<p style="text-align: center;">6.52 Descarga ZIP</p>
19.08.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Apoya ahora también 64bit-Windows <ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows x86: 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista ◦ Windows x64: XP/2003/Vista/2008 	<p style="text-align: center;">4.4.0.0 Descarga ZIP</p>
19.10.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <p>Optimación Windows 98/ME/2000 / Excitador XP: Posibilidad de instalación de tarjetas de 1, 2, 3 y 4 puertos</p>	<p style="text-align: center;">1.33 Descarga ZIP</p>
01.12.2004	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <p>Optimación Windows 2000 / excitadores XP: Opciones de excitadores ampliadas</p>	<p style="text-align: center;">1.32 Descarga ZIP</p>
28.09.2004	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <p>Bugfix Excitadores Windows NT: Problema de instalación sin no hay ningún puerto local.</p>	<p style="text-align: center;">1.31 Descarga ZIP</p>
29.09.2003	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows 98/ME/2000/XP: Posibilidad de instalación de tarjetas de 2 puertos y 4 puertos ◦ Windows 2000/XP: Cambiar la numeración y desactivación de algunos puertos 	<p style="text-align: center;">1.30 Descarga ZIP</p>

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de excitador
26.04.2002	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos Bugfix Excitadores Windows 2000: Instalación de un "aparato de puente desconocido"	1.22 Descarga ZIP
23.02.2001	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos Bugfix: Desactivación del bus local interno UART 8-Bit. La activación llevó en algunos casos a la notificación de puertos COM inexistentes.	1.21 Descarga ZIP
03.11.2000	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos 	1.20 Descarga ZIP



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
 Porschestra. 12
 42279 Wuppertal
 Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
 Fax: +49-202/2680-265
 info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)