

Versiones de excitador:

Tarjetas PCI de serie

Tipo 13011, 13410, 13411, 13421, 13610, 13611, 13621, 13812

Versiones actuales de excitador:

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de excitador
25.06.2014	<ul style="list-style-type: none"> adaptada la instalación del controlador <p>Instalación basada en setup de todas las tarjetas PCI y PCI-Express Controlador como versión 32Bit (x86) y 64Bit (x64) para:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 2000 Windows Server 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2008 Windows 7 Windows Server 2008R2 Windows 8 Windows Server 2012 Windows 8.1 Windows Server 2012R2 Windows 10 Windows Server 2016 	<p>8.30 Descarga ZIP</p>

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de excitador
23.02.2001	<ul style="list-style-type: none"> primera versión <p>Instalación basada en setup de todas las tarjetas PCI para:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows NT 	<p>3.00 Descarga ZIP</p>

Versiones viejas de excitador:

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de excitador
04.06.2013	<ul style="list-style-type: none"> Desinstalación optimizada <p>Instalación basada en setup de todas las tarjetas PCI y PCI-Express Controlador como versión 32Bit (x86) y 64Bit (x64) para:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 2000 Windows Server 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2008 Windows 7 Windows Server 2008R2 Windows 8 Windows Server 2012 	<p>8.20 Descarga ZIP</p>
18.10.2012	<ul style="list-style-type: none"> Instalación basada en setup de todas las tarjetas PCI y PCI-Express <p>Controlador como versión 32Bit (x86) y 64Bit (x64) para:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 2000 Windows Server 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2008 Windows 7 Windows Server 2008R2 Windows 8 Windows Server 2012 	<p>8.10 Descarga ZIP</p>

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de excitador
14.12.2009	<ul style="list-style-type: none"> Gestión power optimizada <p>Excitador para 32Bit (x86) y 64Bit (x64) incl. certificación</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 9x (98 / ME) Windows 2000 Windows XP / 2003 Server Windows Vista / 2008 Server Windows 7 / 2008 R2 Server 	7.00 Descarga ZIP
03.06.2009	<ul style="list-style-type: none"> Escaneado por aparatos (p. ej. ser. ratón) desconectable al arrancar Windows Renumeración de puertos optimizada <ul style="list-style-type: none"> Windows x86: 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7 Windows x64: XP/2003/Vista/2008/2008 RC2 	6.53 Descarga ZIP
10.10.2008	<ul style="list-style-type: none"> Wizard de gama de baudios anulado, las gamas de baudios se ajustan dinámicamente <ul style="list-style-type: none"> Windows x86: 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista Windows x64: XP/2003/Vista/2008 	6.52 Descarga ZIP
19.08.2008	<ul style="list-style-type: none"> Apoya ahora también 64bit-Windows <ul style="list-style-type: none"> Windows x86: 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista Windows x64: XP/2003/Vista/2008 	4.4.0.0 Descarga ZIP
19.10.2005	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <p>Optimación Windows 98/ME/2000 / Excitador XP: Posibilidad de instalación de tarjetas de 1, 2, 3 y 4 puertos</p>	1.33 Descarga ZIP
01.12.2004	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <p>Optimación Windows 2000 / excitadores XP: Opciones de excitadores ampliadas</p>	1.32 Descarga ZIP
28.09.2004	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <p>Bugfix Excitadores Windows NT: Problema de instalación sin no hay ningún puerto local.</p>	1.31 Descarga ZIP
29.09.2003	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <ul style="list-style-type: none"> Windows 98/ME/2000/XP: Posibilidad de instalación de tarjetas de 2 puertos y 4 puertos Windows 2000/XP: Cambiar la numeración y desactivación de algunos puertos 	1.30 Descarga ZIP
26.04.2002	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <p>Bugfix Excitadores Windows 2000: Instalación de un "aparato de puente desconocido"</p>	1.22 Descarga ZIP
23.02.2001	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos <p>Bugfix: Desactivación del bus local interno UART 8-Bit. La activación llevó en algunos casos a la notificación de puertos COM inexistentes.</p>	1.21 Descarga ZIP
03.11.2000	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta PCI en serie, revisiones de todos aparatos 	1.20 Descarga ZIP

las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)