

Firmware:

# Servidor USB industrial

Tipo 53641

## Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
14.07.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimizado: comportamiento Plug &amp; UnPlug</li> <li>• Solucionado: problema en DataToggle</li> <li>• Optimizado: transferencia Bulk</li> </ul> <p><b>El Firmware 2.61 sólo puede ser utilizado con elRedireccionamiento USB &gt; 1.90.</b>  <a href="#">Download</a>            La actualización del Firmware <i>no</i> afecta a la actual configuración del servidor USB.</p>	2.61 <a href="#">ZIP Download</a>

## Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
06.06.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimizado: Bufferoverrun detection</li> <li>• Solucionado: problemas de visualización de Internet Explorer</li> <li>• Solucionado: pérdida paquete Bulk</li> </ul> <p><b>El Firmware 2.60 sólo puede ser utilizado con elRedireccionamiento USB &gt; 1.84</b>  <a href="#">Download</a></p>	2.60 auf Anfrage
02.03.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlador USB optimizado</li> <li>• Optimizado: contraseñas con caracteres especiales</li> <li>• Optimizado: equipos con Alternate Setting</li> <li>• Optimizado: velocidad aumentada</li> </ul> <p><b>El Firmware 2.56 sólo puede ser utilizado con elRedireccionamiento USB &gt; 1.70 a utilizar</b>  <a href="#">Download</a></p>	2.56 auf Anfrage
18.11.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevo: los aparatos pueden ser transferidos desde otro PC</li> <li>• Controlador USB optimizado</li> <li>• Página Web corregida</li> </ul> <p><b>El Firmware 2.52 sólo puede ser utilizado con elRedireccionamiento USB &gt; 1.70 !!!</b>  <a href="#">Download</a></p>	2.52 auf Anfrage
21.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferencia Bulk optimizada</li> <li>• Posibilidad de configuración del nombre del sistema y de la descripción de equipos a través de la página Web</li> <li>• Lista de equipos USB corregida (página Web)</li> </ul> <p><b>El Firmware 2.50 sólo puede ser utilizado con elRedireccionamiento USB &gt; 1.51 !!!</b>  <a href="#">Download</a></p>	2.50 auf Anfrage
21.07.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Función Connect LED optimizada</li> <li>• La asignación de la dirección IP 0.0.0.0 será captada</li> <li>• 0-Byte In-Requests son contestados ahora correctamente</li> </ul> <p><b>El Firmware 2.30 sólo puede ser utilizado con elRedireccionamiento USB &gt; 1.51 !!!</b>  <a href="#">Download</a></p>	2.30 auf Anfrage
02.06.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocidad optimizada</li> <li>• Error solucionado para paquetes USB grandes</li> <li>• Error de indicación de la dirección IP solucionado</li> <li>• Compatible con el adaptador MPI de Siemens</li> </ul> <p><b>El Firmware 2.26 sólo puede ser utilizado con elRedireccionamiento USB &gt; 1.44 !!!</b>  <a href="#">Download</a></p>	2.26 auf Anfrage
31.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El primer Plug ya no provoca un problema de comunicación</li> <li>• Optimizados sucesos Plug/Unplug para ambos puertos</li> <li>• Captación de direcciones de red no utilizadas</li> <li>• Desactivación de todos los servicios no utilizados al actualizar</li> </ul>	2.03 auf Anfrage
29.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agregada protección por contraseña para la configuración</li> </ul>	1.36 auf Anfrage
22.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión Web-Based totalmente implementada</li> <li>• Proceso del servidor USB mejorado</li> </ul>	1.34 auf Anfrage



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestra. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17  
horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)