

Firmware:

Servidor USB industrial

Tipo 53641

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
14.07.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Optimizado: comportamiento Plug & UnPlug • Solucionado: problema en DataToggle • Optimizado: transferencia Bulk <p>El Firmware 2.61 sólo puede ser utilizado con el Redireccionamiento USB > 1.90. Download</p> <p>La actualización del Firmware <i>no</i> afecta a la actual configuración del servidor USB.</p>	<p>2.61</p> <p>Descarga ZIP</p>

Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
06.06.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Optimizado: Bufferoverflow detection • Solucionado: problemas de visualización de Internet Explorer • Solucionado: pérdida paquete Bulk <p>El Firmware 2.60 sólo puede ser utilizado con el Redireccionamiento USB > 1.84 a utilizar Download</p>	<p>2.60</p> <p>a consulta</p>
02.03.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Controlador USB optimizado • Optimizado: contraseñas con caracteres especiales • Optimizado: equipos con Alternate Setting • Optimizado: velocidad aumentada <p>El Firmware 2.56 sólo puede ser utilizado con el Redireccionamiento USB > 1.70 a utilizar Download</p>	<p>2.56</p> <p>a consulta</p>
18.11.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevo: los aparatos pueden ser transferidos desde otro PC • Controlador USB optimizado • Página Web corregida <p>El Firmware 2.52 sólo puede ser utilizado con el Redireccionamiento USB > 1.70 !!! Download</p>	<p>2.52</p> <p>a consulta</p>
21.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencia Bulk optimizada • Posibilidad de configuración del nombre del sistema y de la descripción de equipos a través de la página Web • Lista de equipos USB corregida (página Web) <p>El Firmware 2.50 sólo puede ser utilizado con el Redireccionamiento USB > 1.51 !!! Download</p>	<p>2.50</p> <p>a consulta</p>
21.07.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Función Connect LED optimizada • La asignación de la dirección IP 0.0.0.0 será captada • 0-Byte In-Requests son contestados ahora correctamente <p>El Firmware 2.30 sólo puede ser utilizado con el Redireccionamiento USB > 1.51 !!! Download</p>	<p>2.30</p> <p>a consulta</p>

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
02.06.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Velocidad optimizada • Error solucionado para paquetes USB grandes • Error de indicación de la dirección IP solucionado • Compatible con el adaptador MPI de Siemens <p>El Firmware 2.26 sólo puede ser utilizado con el Redireccionamiento USB > 1.44 !!! Download</p>	2.26 a consulta
31.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> • El primer Plug ya no provoca un problema de comunicación • Optimizados sucesos Plug/Unplug para ambos puertos • Captación de direcciones de red n o utilizadas • Desactivación de todos los servicios no utilizados al actualizar 	2.03 a consulta
29.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Agregada protección por contraseña para la configuración 	1.36 a consulta
22.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Web-Based totalmente implementada • Proceso del servidor USB mejorado 	1.34 a consulta



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)