

Firmware:

Server USB Industry

Tipo 53641

Firmware corrente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
14.07.2011	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzato: comportamento Plug & UnPlug Eliminato: problema DataToggle Ottimizzato: Bulk transfer <p>Il firmware 2.61 può essere utilizzato solo con il riindirizzamento USB > 1.90. Download La configurazione corrente del server USB <i>non</i> viene influenzata da un aggiornamento del firmware.</p>	<p>2.61 Download ZIP</p>

Firmware precedente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
06.06.2011	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzato: Buffer overrun detection Eliminato: Problemi di visualizzazione Internet Explorer Eliminato: Perdita pacchetto bulk <p>Il firmware 2.60 può essere utilizzato solo con il riindirizzamento USB > 1.84 da usare Download</p>	<p>2.60 su richiesta</p>
02.03.2011	<ul style="list-style-type: none"> Driver USB ottimizzato Ottimizzato: password con caratteri speciali Ottimizzato: apparecchi con Alternate Setting Ottimizzato: velocità aumentata <p>Il firmware 2.56 può essere utilizzato solo con il riindirizzamento USB > 1.70 da usare Download</p>	<p>2.56 su richiesta</p>
18.11.2010	<ul style="list-style-type: none"> Novità: Gli apparecchi possono essere ripresi da un altro PC Driver USB ottimizzato Sito web corretto <p>Il firmware 2.52 può essere utilizzato solo con il riindirizzamento USB > 1.70 !!! Download</p>	<p>2.52 su richiesta</p>
21.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> Bulk-Transfer ottimizzato Nome sistema e descrizione apparecchi configurabile via web Lista dispositivi USB corretta (sito web) <p>Il firmware 2.50 può essere utilizzato solo con il riindirizzamento USB > 1.51 !!! Download</p>	<p>2.50 su richiesta</p>
21.07.2010	<ul style="list-style-type: none"> Funzione Connect LED ottimizzata L'assegnazione dell'indirizzo IP 0.0.0.0 viene intercettata Adesso vengono fornite risposte corrette alle richieste in entrata da 0 byte <p>Il firmware 2.30 può essere utilizzato solo con il riindirizzamento USB > 1.51 !!! Download</p>	<p>2.30 su richiesta</p>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
02.06.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Velocità ottimizzata • Errore eliminato nei grandi pacchetti USB • Errore di visualizzazione degli indirizzi IP eliminato • Compatibili con adattatore MPI Siemens <p>Il firmware 2.26 può essere utilizzato solo con il riindirizzamento USB > 1.44 !!! Download</p>	2.26 su richiesta
31.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Il primo plug non determina più un problema di comunicazione • Eventi plug/unplug per entrambe le porte ottimizzati • Utilizzare intercettazione di indirizzi di rete non fissati • Tutti i servizi non necessari vengono interrotti in caso di update 	2.03 su richiesta
29.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunta password per configurazione 	1.36 su richiesta
22.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione web-based completamente implementata • Processo server USB migliorato 	1.34 su richiesta



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)