

Strumento W&amp;T:

Ai server USB

# Riindirizzamento USB

## Indirizzamento USB Windows per tutti i server USB

Collegare un server USB alla rete, inizializzare sul proprio sistema un indirizzamento USB W&T e il dispositivo USB sarà collegabile alla rete.

### Versioni Windows supportate:

Windows 7 / Server 2008 R2

Windows 8 / Server 2012

Windows 8.1 / Server 2012 R2

Windows 10 / Server 2016 / Server 2019

Data	Modifiche e commenti	Revisione
17.01.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminato: Comportamento per apparecchi WinUSB adattato</li> <li>Eliminato: Screen blu raro "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"</li> <li>Ottimizzato: Reset di dispositivi USB attraverso riindirizzamento USB</li> <li>Ottimizzato: Risoluzione del nome asincrona tramite DNS inserita</li> </ul> <p>Il riindirizzamento USB 3.53 può essere utilizzato solo con Firmware <math>\geq 1.10</math> [53663] e <math>\geq 1.05</math> [53665] o <math>\geq 1.08</math> [53662] e <math>\geq 1.83</math> [53642]!</p>	<p>3.53 <a href="#">Download EXE</a></p>
23.07.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ottimizzato: reset di dispositivi USB attraverso riindirizzamento USB</li> </ul> <p>Il riindirizzamento USB 3.51 può essere utilizzato solo con Firmware <math>\geq 1.10</math> [53663] e <math>\geq 1.05</math> [53665] o <math>\geq 1.08</math> [53662] e <math>\geq 1.83</math> [53642]!</p>	<p>3.51 <a href="#">Download EXE</a></p>
16.07.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ottimizzato: Messaggi nella colonna di stato migliorati</li> <li>Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato</li> <li>Ottimizzato: Setup di installazione rielaborato</li> <li>Ottimizzato: Rimuovere in sicurezza la memoria di massa</li> <li>Ottimizzato: Performance della memoria di massa (driver UASP)</li> <li>Ottimizzato: Integrazione di memorie di massa protette da scrittura</li> <li>Eliminato: Integrazione di memorie di massa protette da scrittura (driver UASP) non andata a buon fine</li> <li>Eliminato: Errore nella disattivazione di "Ottimizzazione della performance per memorie di massa"</li> <li>Eliminato: integrazione ritardata di un abbonamento slave</li> </ul> <p>Il riindirizzamento USB 3.50 può essere utilizzato solo con Firmware <math>\geq 1.10</math> [53663] e <math>\geq 1.05</math> [53665] o <math>\geq 1.08</math> [53662] e <math>\geq 1.83</math> [53642]!</p>	<p>3.50 <a href="#">Download EXE</a></p>
15.06.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Novità: vengono supportati i nuovi server USB</li> <li>Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato</li> </ul> <p>Il riindirizzamento USB 3.49 può essere utilizzato solo con Firmware <math>\geq 1.10</math> [53663] e <math>\geq 1.05</math> [53665] o <math>\geq 1.08</math> [53662] e <math>\geq 1.83</math> [53642]!</p>	<p>3.49 <a href="#">Download EXE</a></p>
19.03.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato</li> <li>Eliminato: Messaggio popup "Nessun apparecchio collegato"</li> <li>Eliminato: Il microchip LAN9500A funziona</li> </ul> <p>Il riindirizzamento USB 3.48 può essere utilizzato solo con Firmware <math>\geq 1.10</math> [53663] e <math>\geq 1.08</math> [53662] e <math>\geq 1.83</math> [53642]!</p>	<p>3.48 <a href="#">Download EXE</a></p>
24.08.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Novità: Testo popup con il nome del vendor completo</li> <li>Ottimizzato: comportamento di reset di apparecchi USB migliorato</li> <li>Ottimizzato: capacità di trasferimento delle memorie di massa</li> <li>Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato</li> <li>Eliminato: Integrazione di adattatori CAN-Bus Vector</li> <li>Eliminato: Integrazione di adattatori Uport Moxa</li> <li>Eliminato: GET_PORT_CONNECTOR_PROPERTIES trattato in maniera errata</li> </ul> <p>Il riindirizzamento USB 3.46 può essere utilizzato solo con Firmware <math>\geq 1.10</math> [53663] e <math>\geq 1.08</math> [53662] e <math>\geq 1.83</math> [53642]!</p>	<p>3.46 <a href="#">Download EXE</a></p>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
09.06.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Novità: Certificato WHQL per Windows 10 e Server 2019</li> <li>• Ottimizzato: Il driver principale adesso è compatibile con Device Guard</li> <li>• Rimosso: Riordino di file INF dalla cache del driver</li> <li>• Rimosso: Server 2016 + Secure Boot ha sempre causato un'interruzione</li> </ul> <p>Il riindirizzamento USB 3.45 può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> &gt;= 1.10 [53663] e &gt;= 1.08 [53662] e &gt;=1.83 [53642]!</p>	<p style="text-align: center;">3.45</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Download EXE</a></p>
10.10.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: Core driver su sistemi Windows 10</li> <li>• Ottimizzato: USB Power Cycle dopo un riavvio di Windows</li> <li>• Rimosso: Trattamento descrittore USB in buffer di rete</li> <li>• Rimosso: TI USB&lt;-&gt;interfaccia seriale funziona</li> </ul> <p>Il riindirizzamento USB 3.42 può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> &gt;= 1.10 [53663] e &gt;= 1.08 [53662] e &gt;=1.83 [53642]!</p>	<p style="text-align: center;">3.42</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Download EXE</a></p>
30.08.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimosso: UsbControl, rimozione sicura di memorie di massa</li> <li>• Rimosso: gli scanner USB Honeywell sono installati correttamente</li> </ul> <p>Il riindirizzamento USB 3.41 può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> &gt;= 1.10 [53663] e &gt;= 1.08 [53662] e &gt;=1.83 [53642]!</p>	<p style="text-align: center;">3.41</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Download EXE</a></p>
18.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: Programma setup</li> <li>• Ottimizzato: POWEROFFTIME utilizzabile con controllo USB</li> </ul> <p>Il riindirizzamento USB 3.39 può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> &gt;= 1.10 [53663] e &gt;= 1.08 [53662] e &gt;=1.83 [53642]!</p>	<p style="text-align: center;">3.39</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Download EXE</a></p>
19.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: Autorizzazione/integrazione apparecchio</li> <li>• Rimosso: Installazione di un apparecchio composito USB</li> </ul> <p>Il riindirizzamento USB 3.38 può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> &gt;= 1.10 [53663] e &gt;= 1.08 [53662] e &gt;=1.83 [53642]!</p>	<p style="text-align: center;">3.38</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Download EXE</a></p>
23.11.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: il reset della porta USB alla fine della connessione viene eventualmente recuperato.</li> <li>• Rimosso: errore di visualizzazione nella lista dei server USB</li> </ul> <p>Il Riindirizzamento USB 3.36 può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> &gt;= 1.10 [53663] e &gt;= 1.08 [53662] e &gt;=1.83 [53642]!</p>	<p style="text-align: center;">3.36</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Download EXE</a></p>
02.08.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: Driver FTDI su distanze con tempi di latenza elevati</li> <li>• Rimosso: Visualizzazione del proprietario di un apparecchio, se l'ABO è stato creato tramite USBControl</li> </ul> <p>Il riindirizzamento USB 3.34 può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> &gt;= 1.10 [53663] e &gt;= 1.08 [53662] e &gt;=1.83 [53642]!</p>	<p style="text-align: center;">3.34</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Download EXE</a></p>
03.05.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: Core driver attestation-signing per Windows 10/server 2016</li> <li>• Ottimizzato: autorizzazione più rapida di apparecchi</li> </ul> <p>Il riindirizzamento USB 3.33 può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> &gt;= 1.10 [53663] e &gt;= 1.08 [53662] e &gt;=1.83 [53642]!</p>	<p style="text-align: center;">3.33</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Download EXE</a></p>
01.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: URB_FUNCTION_SYNC_RESET_PIPE_AND_CLEAR_STALL</li> <li>• Ottimizzato: Surprise Removal accelerato</li> <li>• Ottimizzato: Core driver attestation-signing per server 2016</li> <li>• Ottimizzato: IOCTL_INTERNAL_USB_CYCLE_PORT</li> </ul> <p>Il riindirizzamento USB 3.32 può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> &gt;= 1.10 [53663] e &gt;= 1.08 [53662] e &gt;=1.83 [53642]!</p>	<p style="text-align: center;">3.32</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Download EXE</a></p>
05.01.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Novità: Supporto del server USB 2.0 Gigabit #53663</li> <li>• Novità: viene installato anche il tool ausiliario USBLocations</li> <li>• Novità: URB_Control_Transfer_Ex implementato</li> <li>• Ottimizzato: Trattamento di installazioni con Secure Boot acceso</li> <li>• Ottimizzato: Comportamento del sistema migliorato all'installazione/Disinstallazione del core driver</li> <li>• Ottimizzato: URB Reset Pipe and Clear Stall</li> <li>• Rimosso: installazione core driver in Windows 8.1/ server 2012R2</li> <li>• Rimosso: Errore nella trasmissione degli apparecchi e apparecchi di riserva</li> <li>• Rimosso: URB Reset Pipe non andato a buon fine</li> </ul> <p>Il riindirizzamento USB 3.30 può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> &gt;= 1.10 [53663] e &gt;= 1.08 [53662] e &gt;=1.83 [53642]!</p>	<p style="text-align: center;">3.30</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Download EXE</a></p>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
19.09.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimosso: installazione core driver in Windows 8.1/ server 2012R2</li> </ul> <p>Il <b>riindirizzamento USB 3.27</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)!</p>	<p><a href="#">3.27</a> Download EXE</p>
28.08.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Novità: Core driver Windows 10 con "Attestation Signing"</li> </ul> <p>Il <b>riindirizzamento USB 3.26</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)!</p>	<p><a href="#">3.26</a> Download EXE</p>
01.08.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminato: Bluescreen "System Service Exception"</li> </ul> <p>Il <b>riindirizzamento USB 3.25</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)!</p>	<p><a href="#">3.25</a> Download EXE</p>
24.07.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminato: Screen blu in caso di descrittori USB errati</li> <li>Eliminato: Bluescreen in stick UMTS</li> <li>Novità: vengono supportati driver UAS</li> </ul> <p>Il <b>riindirizzamento USB 3.24</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)!</p>	<p><a href="#">3.24</a> Download EXE</p>
13.12.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facoltativo: Trasmissione interattiva degli apparecchi e autorizzazione dell'apparecchio USB</li> <li>Eliminato: Problema nella trasmissione apparecchio e rimozione sicura di memorie di massa</li> </ul> <p>Il <b>riindirizzamento USB 3.22</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)!</p>	<p><a href="#">3.22</a> Download EXE</p>
06.12.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Novità: Optional, vieta di passare alla modalità di risparmio energetico di Windows</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 3.21</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)!</p>	<p><a href="#">3.21</a> Download EXE</p>
11.10.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminato: "connesso" non è stato visualizzato correttamente</li> <li>Eliminato: Bluescreen negli apparecchi audio USB Soundblaster</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 3.19</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)!</p>	<p><a href="#">3.19</a> Download EXE</p>
19.07.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminato: messaggio d'errore USB-control</li> <li>Eliminato: Bluescreen dopo la nuova integrazione di apparecchi USB</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 3.15</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)!</p>	<p><a href="#">3.15</a> Download EXE</p>
11.05.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminato: il localhost viene risolto correttamente</li> <li>Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 3.11</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)!</p>	<p><a href="#">3.11</a> Download EXE</p>
26.01.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminato: Bluescreen nel calcolo dei pacchetti isocroni</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 3.09</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)!</p>	<p><a href="#">3.09</a> Download EXE</p>
23.11.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminato: integrazione di apparecchi senza server DNS inserito</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 3.08</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)!</p>	<p><a href="#">3.08</a> Download EXE</p>
03.11.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminato: installazione in ambiente Windows Vista e server 2008</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 3.06</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)!</p>	<p><a href="#">3.06</a> Download EXE</p>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
27.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminato: crash in apparecchi USB senza descrittore string</li> <li>Eliminato: crash in sistemi con CPU lento</li> </ul> <p>Il <b>riindirizzamento USB 3.05</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)!</p>	<p><a href="#">3.05</a> <a href="#">Download EXE</a></p>
05.08.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>NOVITÀ: Il collegamento contemporaneo di più dispositivi viene ritardato</li> <li>Novità: Altri IOCTL_USB_USER_REQUEST implementati</li> <li>Eliminato: Non in tutti i casi è stato resettato l'apparecchio alla fine della connessione</li> <li>Eliminato: Bluescreen dopo il collegamento di un dispositivo USB difettoso</li> <li>Ottimizzato: non sono state cancellate vecchie parti di registry</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 3.03</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)!</p>	<p><a href="#">3.03</a> <a href="#">Download EXE</a></p>
07.05.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>NOVITÀ: Connessione permanente con il server USB (opzionale)</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 3.00</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)!</p>	<p><a href="#">3.00</a> <a href="#">Download EXE</a></p>
12.02.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione di IN-pipe isocroni ottimizzata</li> <li>Supporto di <a href="#">MaxPacketSize variabile</a></li> <li>Routine di installazione ottimizzata</li> <li>NOVITÀ: Supporto di descrizioni porta editabili</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 2.93</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.08</b> (53662) e <math>\geq</math> <b>1.83</b> (53642)</p>	<p><a href="#">2.93</a> <a href="#">Download EXE</a></p>
05.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ottimizzato: gestione dei transfer isocroni</li> <li>Ottimizzato: Aumento del buffer di invio TCP per UNRB</li> <li>Ottimizzato: interruzione dello strumento di configurazione</li> <li>Ottimizzato: richiamo dei descrittori</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 2.89</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.82</b> (53642) e <math>\geq</math> <b>2.61</b> (53641) !!!</p>	<p><a href="#">2.89</a> <a href="#">Download EXE</a></p>
05.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminato: Al Port-Power-Reset è stato assegnata una stringa porta USB errata</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 2.87</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>1.82</b> (53642) e <math>\geq</math> <b>2.61</b> (53641) !!!</p>	<p><a href="#">2.87</a> <a href="#">Download EXE</a></p>
06.10.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ottimizzato: Disinstallazione del riindirizzamento USB</li> <li>Eliminato: L'USBControl ha fornito una string errata della porta USB</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 2.86</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>2.61</b> (53641) e <math>\geq</math> <b>1.82</b> (53642) !!!</p>	<p><a href="#">2.86</a> <a href="#">Download EXE</a></p>
16.09.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ottimizzato: Disinstallazione del riindirizzamento USB</li> <li>Ottimizzato: dati sulle prestazioni ampliati grazie alla porta USB</li> <li>Ottimizzato: i dati di ricezione isocroni vengono elaborati più velocemente</li> <li>Ottimizzato: con l'Autostart il reindirizzamento USB è sempre ridotto</li> <li>Novità: viene supportato USB_GET_TOPOLOGY_ADDRESS</li> <li>Eliminato: blocco di Windows in seguito a un guasto</li> <li>Eliminato: elaborazione dell'"Extended Properties Descriptor"</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 2.85</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>2.61</b> (53641) e <math>\geq</math> <b>1.78</b> (53642) !!!</p>	<p><a href="#">2.85</a> <a href="#">Download EXE</a></p>
04.08.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ottimizzato: Scollegare o staccare un dispositivo USB</li> <li>Eliminato: blocco di Windows in seguito a un guasto</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 2.83</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>2.61</b> (53641) e <math>\geq</math> <b>1.78</b> (53642) !!!</p>	<p><a href="#">2.83</a> <a href="#">Download EXE</a></p>
10.07.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ottimizzato: controllo Usb ampliato</li> <li>Eliminato: errore dopo l'update del riindirizzamento USB in Win XP</li> <li>Eliminato: password lunghe (&gt;12 caratteri) causano crash</li> </ul> <p>Il <b>Riindirizzamento USB 2.82</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware</b> <math>\geq</math> <b>2.61</b> (53641) e <math>\geq</math> <b>1.78</b> (53642) !!!</p>	<p><a href="#">2.82</a> <a href="#">Download EXE</a></p>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
23.06.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Novità: avviare il più rapidamente possibile i trasferimenti audio USB</li> <li>• Eliminato: messaggio d'errore errato "nessun apparecchio nella porta selezionata"</li> <li>• Eliminato: Abort_Pipe non ha cancellato determinati URB</li> </ul> <p><b>Il Riindirizzamento USB 2.81</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.78 (53642) !!!</p>	<p><a href="#">2.81</a> <a href="#">Download EXE</a></p>
26.05.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Novità: le memorie di massa vengono disinserite in sicurezza</li> <li>• Novità: certificato incrociato aggiornato</li> <li>• Eliminato: diversi errori nelle Device_Capabilities</li> <li>• Eliminato: crash dei dati audio USB dopo Clear_Stall</li> </ul> <p><b>Il Riindirizzamento USB 2.80</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p><a href="#">2.80</a> <a href="#">Download EXE</a></p>
30.04.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimossi: risoluzione di hostname senza suffisso dominio</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> <b>Il Riindirizzamento USB 2.75</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p><a href="#">2.75</a> <a href="#">Download EXE</a></p>
28.04.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimossi: Bluescreen al richiamo di routine di interfaccia specifiche</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> <b>Il Riindirizzamento USB 2.74</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p><a href="#">2.74</a> <a href="#">Download EXE</a></p>
11.04.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Novità: Nuova finestra di dialogo setup</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> <b>Il Riindirizzamento USB 2.73</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p><a href="#">2.73</a> <a href="#">Download EXE</a></p>
29.01.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminato: Un apparecchio USB è rimasto senza corrente attraverso Cycle Port</li> <li>• Eliminato: Errore di visualizzazione del riindirizzamento USB</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> <b>Il Riindirizzamento USB 2.71</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p><a href="#">2.71</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
28.01.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminato: PowerCtrl-Bit errati nel descrittore hub</li> <li>• Ottimizzato: Processo di disinstallazione</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> <b>Il Riindirizzamento USB 2.70</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p>Versione 2.70</p>
15.01.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminato: Visualizzazione errata dopo il caricamento dell'elenco inventario</li> <li>• Eliminato: Errore alla commutazione di un abbonamento tra permanente/temporaneo</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> <b>Il Riindirizzamento USB 2.65</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p><a href="#">2.65</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
17.12.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: possono essere visualizzate lettere di driver e numeri porta Com</li> <li>• Ottimizzato: comportamento e visualizzazione dell'interfaccia migliorati</li> <li>• Eliminato: l'abilitazione di un apparecchio occupato determina un reset</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> <b>Il Riindirizzamento USB 2.64</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p>Versione 2.64</p>
14.11.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: trasmissione dati isocrona</li> <li>• Novità: Audio-Interface disattivabile in dispositivo video USB</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> <b>Il Riindirizzamento USB 2.62</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p><a href="#">2.62</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
30.10.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminato: grandi trasferimenti isocroni portano al crash</li> <li>• Eliminato: Bluescreen durante la copia di descrittori 0 byte</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> <b>Il Riindirizzamento USB 2.61</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p><a href="#">2.61</a> <a href="#">Download MSI</a></p>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
14.10.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminato: numero di porte USB richiamabili</li> <li>• Eliminato: salvataggio password attivabile/disattivabile</li> <li>• Ottimizzato: aspetto e comportamento del riindirizzamento USB</li> <li>• Ottimizzato: elaborazione dati video USB</li> <li>• Novità: Info dialog ampliato con l'impostazione di rete e di sicurezza</li> <li>• Novità: adesso è possibile integrare le memorie di massa con protezione dalla scrittura</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> Il <b>Riindirizzamento USB 2.60</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">2.60</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
26.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminato: problemi di installazione in Windows XP</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> Il <b>Riindirizzamento USB 2.52</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">2.52</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
23.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: trasmissioni di dati video isocroni (WebCam)</li> <li>• Novità: Intervallo di richiamo per immagini video impostabile (un'immagine ogni x sec.)</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> Il <b>Riindirizzamento USB 2.51</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">2.51</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
20.06.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: statistica dati di potenza ampliata</li> <li>• Ottimizzato: scollegare dispositivi audio USB</li> <li>• Eliminato: Bluescreen in caso di descrittori di interfaccia difettosi</li> <li>• Eliminato: Lista di apparecchi vuota in USBControl</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> Il <b>Riindirizzamento USB 2.47</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">2.47</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
20.06.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: Reset power all'abilitazione di apparecchi</li> <li>• Eliminato: integrazione di apparecchi con dichiarazioni d'interfaccia mancanti</li> <li>• Eliminato: caricamento di configurazioni salvate</li> <li>• Eliminato: installazione con Secure Boot acceso</li> <li>• Eliminato: il collegamento viene conservato dopo l'aggiornamento</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> Il <b>riindirizzamento USB 2.45</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">2.45</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
04.06.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: Disinstallazione del riindirizzamento USB</li> <li>• Eliminato: trasferimento di dati isocrono in caso di larghezza di banda limitata</li> <li>• Eliminato: Bluescreen per SetConfig</li> <li>• Novità: raggruppamento di dati video in caso di larghezza di banda limitata</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> Il <b>riindirizzamento USB 2.43</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">2.43</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
25.04.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: Accelerazione del transfer isocrono</li> <li>• Eliminato: Bluescreen per driver eMPIA</li> <li>• Novità: IOCTL_USB_GET_HUB_CAPABILITIES</li> </ul> <p><b>53641/53642:</b> Il <b>riindirizzamento USB 2.41</b> può essere utilizzato solo con <b>Firmware &gt;=2.61</b> (53641) e &gt;=1.56 (53642) !!!</p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">2.41</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
25.03.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: reset della porta USB</li> <li>• Ottimizzato: Proprietà Plug&amp;Play del riindirizzamento USB</li> <li>• Eliminato: Interfaccia supplementare secondo "Set Config"</li> <li>• Eliminato: Bluescreen in "Set Config" in casi molto rari</li> <li>• Eliminato: Ricezione dati bloccante mediante dati di invio non confermati</li> <li>• Novità: Un root-hub virtuale</li> <li>• Novità: Messaggi pop-up disattivabili</li> <li>• Novità: Supporto di descrittori Extended properties OS feature</li> </ul> <p><b>53641:</b> <b>Riindirizzamento USB 2.32</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61</b> !!!</p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">2.32</a> <a href="#">Download MSI</a></p>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
20.02.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: Passaggio diretto a un abbonamento permanente</li> <li>• Eliminato: Le Device_Capabilities sono state indirizzate in modo errato</li> <li>• Eliminato: Gli hostname lunghi non sono stati supportati</li> <li>• Eliminato: Gli apparecchi MultiConfig sono stati resettati</li> </ul> <p><b>53641:</b> <b>Riindirizzamento USB 2.22</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<a href="#">2.22</a> <a href="#">Download MSI</a>
08.01.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: Messaggi di stato del riindirizzamento USB</li> <li>• Ottimizzato: USB_Cycle-Port</li> <li>• Novità: Limitazione di larghezze di banda isocrona configurabile</li> <li>• Eliminato: Bluescreen a verifier accesso</li> <li>• 53642 Novità: Completa disattivazione delle porte USB</li> </ul> <p><b>53641:</b> <b>Riindirizzamento USB 2.20</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<a href="#">2.20</a> <a href="#">Download MSI</a>
06.12.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: limitazione larghezze di banda aumentata</li> <li>• Ottimizzato: risoluzione nomi Host</li> </ul> <p><b>53641:</b> <b>Riindirizzamento USB 2.16</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<a href="#">2.16</a> <a href="#">Download MSI</a>
20.09.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Novità: sono supportati Windows 8 e Server 2012</li> </ul> <p><b>53641:</b> <b>Riindirizzamento USB 2.15</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<a href="#">2.15</a> <a href="#">Download MSI</a>
14.09.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Novità: vengono generate ID location USB</li> <li>• Eliminato: Select Configuration determina un deadlock</li> <li>• Eliminato: le richieste arretrate di unplug determinano un blocco</li> <li>• Ottimizzato: creazione di un PDO</li> <li>• Ottimizzato: rapida integrazione dopo reset USB</li> <li>• Ottimizzato: reset porta Usb</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 2.14</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<a href="#">2.14</a> <a href="#">Download MSI</a>
08.08.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: UsbControl</li> <li>• Eliminato: Errore alla cancellazione di un dispositivo di riserva attivo</li> <li>• Eliminato: Errore nei dati d'invio USB con troppo pochi dati</li> <li>• Eliminato: Assegnazione di lettere di driver per i dispositivi USB</li> <li>• Eliminato: Errore nell'inventarizzazione</li> <li>• Eliminato: IOCTL_INTERNAL_USB_GET_PORT_STATUS error</li> <li>• Eliminato: Errore nel double-buffering di URB</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 2.13</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<a href="#">2.13</a> <a href="#">Download MSI</a>
05.05.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: Identificazioni istanza</li> <li>• Ottimizzato: Cancellazione di URB</li> <li>• Eliminato: Riordino di apparecchi USB nuovi</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 2.10</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<a href="#">2.11</a> <a href="#">Download MSI</a>
18.04.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminato: Implementazione errata di QueryBusTimeEx()</li> <li>• Eliminato: Memorycorruption (Bluescreen)</li> <li>• Ottimizzato: Dalla versione 2.10 tutte le opzioni di configurazione impostate verranno accettate nelle versioni future.</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 2.10</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<a href="#">2.10</a> <a href="#">Download MSI</a>
22.03.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: Abilitazione e nuova integrazione di un apparecchio USB</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 2.05</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<a href="#">2.05</a> <a href="#">Download MSI</a>
19.03.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminato: Blocco di 30-60 sec. in caso di disturbo del collegamento</li> <li>• Ottimizzato: Si può inserire la password di sistema</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 02.04</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<a href="#">2.04</a> <a href="#">Download MSI</a>
23.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminato: Installazione driver USB</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 2.02</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<a href="#">2.02</a> <a href="#">Download MSI</a>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
09.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminato: Errore USB-Control 1169 / 1168</li> <li>• Ottimizzato: Interrupt-Transfer accelerato</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 02.01</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">2.01</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
06.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Novità: Le memorie di massa possono essere limitate a una sessione (p. e. server terminale)</li> <li>• Eliminato: gli abbonamenti automatici sono stati salvati in modo errato</li> <li>• Eliminato: diversi piccoli errori in strutture USBD</li> <li>• Ottimizzato: ricerca di server USB (scansione rete)</li> <li>• Ottimizzato: Framecounter USB</li> <li>• Ottimizzato: Numeri di serie con caratteri NUL</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 02.00</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">2.00</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
11.11.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminato: Transferbuffer ottimizzato</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.99</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.99</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
03.11.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: nuovi parametri per UsbControl</li> <li>• Ottimizzato: Trasmissione Framcounter</li> <li>• Eliminato: Transferbuffer per dati isocroni</li> <li>• Eliminato: QueryBusTimeEx fornisce risultati errati</li> <li>• Novità: I codici di stato isocroni vengono tradotti in Windows</li> <li>• Novità: Formato download *.msi</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.98</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.98</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
19.10.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: due nuovi parametri per UsbControl</li> <li>• Ottimizzato: due URB possono essere inviati contemporaneamente al server USB.</li> <li>• Ottimizzato: può essere inviato l'Hostname al posto dell'indirizzo IP.</li> <li>• Novità: USB_BUS_INTERFACE_USBDI v3</li> <li>• Novità: Formato download *.msi</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.97</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.97</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
26.09.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminato: USB_BUS_INTERFACE_USBDI viene fornita una risposta corretta</li> <li>• Eliminato: Crash dovuto a dati di rete errati</li> <li>• Novità: Formato download *.msi</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.96</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.96</a> <a href="#">Download MSI</a></p>
21.09.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminato: Bluescreen per Bulk-Requests</li> <li>• Novità: il pacchetto MSI da installare adesso contiene entrambi i linguaggi ed entrambe le versioni di sistema a 32 e 64 bit</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.95</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.95</a> <a href="#">Download ZIP</a></p>
07.09.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminato: ignorare numero di serie</li> <li>• Novità: Host controller raggiungibile come dispositivo HCD</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.94</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.94</a> <a href="#">Download ZIP</a></p>
01.09.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminato: la modalità stand-by di Windows ha causato un blocco</li> <li>• Eliminato: messaggio d'errore fuorviante</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.93</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.93</a> <a href="#">Download ZIP</a></p>
29.08.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: reset della porta USB</li> <li>• Ottimizzato: USB Language</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.91</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.91</a> <a href="#">Download ZIP</a></p>
14.07.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Novità: Impostazione di default per il tasto "Integrare" configurabile</li> <li>• Novità: Configurazione mediante tool di riga di comando "USBControl"</li> <li>• Ottimizzato: comportamento Plug &amp; UnPlug</li> <li>• Ottimizzato: reset della porta URB</li> <li>• Eliminato: Cancel URB</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.90</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.61 !!!</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.90</a> <a href="#">Download ZIP</a></p>



Data	Modifiche e commenti	Revisione
26.05.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimizzato: Identificazione istanza</li> <li>• Novità: ignorare numero di serie</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.84</b> può essere utilizzato solo con <b>il firmware &gt; 2.60 !!!</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.84</a> Download ZIP</p>
10.05.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Novità: Windows Firewall supportato</li> <li>• Ottimizzato: "Set Config"</li> <li>• Eliminato: Location String corretta</li> <li>• Eliminato: "Abort Pipe" ha cancellato troppi dati</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.82</b> può essere utilizzato solo con <b>il firmware &gt; 2.50 !!!</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.82</a> Download ZIP</p>
4.04.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Novità: Vengono supportati sistemi virtuali senza USB</li> <li>• Novità: Get Port Status</li> <li>• Ottimizzato: controllo del descrittore Config</li> <li>• Ottimizzato: routine Cancel</li> <li>• Eliminato: Cancellazione di un URB</li> <li>• Ottimizzato: PowerCapabilities</li> <li>• Eliminato: parametri di cooperazione</li> <li>• Ottimizzato: abbonamenti automatici</li> <li>• Ottimizzato: resettare apparecchio</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.81</b> può essere utilizzato solo con <b>il firmware &gt; 2.50 !!!</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.81</a> Download ZIP</p>
01.03.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Novità: vengono supportate le interrogazioni WMI</li> <li>• Novità: interrogazione di descrittori MS Feature</li> <li>• Ottimizzato: numero di serie USB validato</li> <li>• Ottimizzato: numero max. interfaccia</li> <li>• Ottimizzato: iPhone / HTC Desire</li> <li>• Ottimizzato: PowerCapabilities</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.73</b> può essere utilizzato solo con <b>il firmware &gt; 2.50 !!!</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.73</a> Download ZIP</p>
16.11.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Novità: Gli apparecchi possono essere ripresi da un altro Pc</li> <li>• Novità: "Reset Device", resettare server USB</li> <li>• Ottimizzato: test di stato, in particolare "Problema di comunicazione"</li> <li>• Ottimizzato: il dispositivo USB viene inoltrato non configurato al PC</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.71</b> può essere utilizzato solo con <b>il firmware &gt; 2.50</b> da usare</p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.71</a> Download ZIP</p>
22.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore eliminato: Accesso al Windows Registry</li> <li>• Ottimizzato: Cancellazione di un URB</li> <li>• Ottimizzato: Comportamento in caso di Abort_Endpoint</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.62</b> può essere utilizzato solo con <b>il firmware &gt; 2.30</b> da usare</p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.62</a> Download ZIP</p>
13.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore eliminato: I suffissi DNS non sono stati rispettati finora.</li> <li>• Errore eliminato: il reset della porta potrebbe causare il rigetto dell'apparecchio</li> <li>• Errore eliminato: "Abilitare apparecchio" durante il download di Windows</li> <li>• Novità: La porta WBM del server USB è adesso editabile</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.60</b> può essere utilizzato solo con <b>il firmware &gt; 2.30</b> da usare</p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.60</a> Download ZIP</p>
06.09.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore eliminato: Correzioni a URB_FUNCTION_ABORT_PIPE</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.55</b> può essere utilizzato solo con <b>il firmware &gt; 2.26</b> da usare</p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.55</a> Download ZIP</p>
28.07.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore eliminato: Spegner il dispositivo e reintegrarlo subito</li> <li>• Errore eliminato: I dispositivi USB virtuali sono gestiti a corrente</li> <li>• Errore eliminato: Comandi set interface non necessari</li> <li>• Novità: Avviso per vecchio firmware (&lt; versione 2.26)</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.54</b> può essere utilizzato solo con <b>il firmware &gt; 2.26</b> da usare</p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.54</a> Download ZIP</p>
21.07.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore eliminato: Numero byte con modalità utente IOCTLs corretto</li> <li>• Errore eliminato: Durante la creazione di abbonamenti sono stati persi dei registry-handle</li> <li>• Errore eliminato: Lo schema nome per location USB è stato modificato a partire da Vista</li> <li>• Novità: I codici d'errore adesso vengono emessi sotto forma di messaggio di testo</li> <li>• Novità: <b>pool di apparecchi</b>, possono essere stabiliti degli apparecchi alternativi (p. es. diversi dongle)</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.53</b> può essere utilizzato solo con <b>il firmware &gt; 2.26</b> da usare</p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">1.53</a> Download ZIP</p>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
23.06.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore eliminato: i dispositivi con lo stesso numero seriale funzionano</li> <li>• Errore eliminato: i codici lingue non validi vengono controllati</li> <li>• Novità: riduzione a Tray-Icon</li> <li>• Novità: modalità abbonamento fino a quando funziona l'applicazione</li> <li>• Novità: Pulsante plug / unplug quick nella barra degli strumenti</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.51</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.26</b> da usare</p>	<p>1.51 <a href="#">Download ZIP</a></p>
02.06.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore eliminato: Valutazione dei dati ricevuti</li> <li>• Errore eliminato: Errore di visualizzazione dell'indirizzo IP</li> <li>• Nuovi: Modalità abbonamento per stampante</li> <li>• Nuovi: Modalità abbonamento con limitazione temporale</li> <li>• Velocità ottimizzata</li> <li>• Accesso diretto alla pagina web del server USB</li> </ul> <p><b>Riindirizzamento USB 1.44</b> può essere utilizzato solo con il <b>firmware &gt; 2.26</b> da usare</p>	<p>1.44 <a href="#">Download ZIP</a></p>
26.04.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore eliminato: Bulk/Interrupt, inserito flag sbagliato</li> <li>• Errore eliminato: Messaggio d'errore sbagliato in presenza di troppe interfacce</li> <li>• Errore eliminato: wMaxPacketSize nel descrittore endpoint letto male</li> <li>• Gestione delle strutture dati Pipe ottimizzata</li> </ul>	<p>1.37 <a href="#">Download ZIP</a></p>
31.03.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore nella firma di Setup.exe eliminato</li> <li>• Altri ottimizzazioni per dispositivi USB con diverse configurazioni</li> <li>• Inserito Kernel trace profile per debug</li> <li>• Ottimizzazione Windows riprodotta dopo un reset della porta</li> </ul>	<p>1.36 <a href="#">Download ZIP</a></p>
23.03.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altre ottimizzazioni nel bulk transfer in caso di grandi quantità di dati</li> <li>• Emissioni di debug ampliate</li> <li>• Timeout per reset porta prolungato a 20 s</li> <li>• Difetti d'aspetto corretti</li> </ul>	<p>1.34 <a href="#">Download ZIP</a></p>
08.03.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collisioni di istanza dopo eventi di unplug eliminate</li> <li>• Riinizializzazione di URB sulla stessa pipe ottimizzata</li> <li>• Emissioni di debug ampliate (statistica pacchetti bulk)</li> <li>• Altri tipi URB e IOCTL implementati</li> <li>• Ottimizzazioni del tool di configurazione</li> </ul>	<p>1.33 <a href="#">Download ZIP</a></p>
18.02.2010	Driver per <b>Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7</b> driver combinato per 32Bit e 64Bit	<p>1.31 <a href="#">Download ZIP</a></p>
20.01.2010	Driver per <b>Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7</b> driver combinato per 32Bit e 64Bit	<p>1.25 <a href="#">Download ZIP</a></p>
13.01.2010	Driver per <b>Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7</b> driver combinato per 32Bit e 64Bit	<p>1.23 <a href="#">Download ZIP</a></p>
04.12.2009	Driver per <b>Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7</b> driver combinato per 32Bit e 64Bit	<p>1.21 <a href="#">Download ZIP</a></p>
27.11.2009	Driver per <b>Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7</b> driver combinato per 32Bit e 64Bit	<p>1.20 <a href="#">Download ZIP</a></p>
20.11.2009	Driver per <b>Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7</b> driver combinato per 32Bit e 64Bit	<p>1.12 <a href="#">Download ZIP</a></p>
07.11.2009	Driver per <b>Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7</b> driver combinato per 32Bit e 64Bit	<p>1.07 <a href="#">Download ZIP</a></p>
10.10.2009	Driver per <b>Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7</b> driver combinato per 32Bit e 64Bit	<p>1.06 <a href="#">Download ZIP</a></p>



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestra. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)