

Versioni precedenti del riindirizzamento USB:

Versione corrente

Riindirizzamento USB per

**Windows XP/2003/Vista/2008/7/2008R2/8/2012/8.1/2012R2/10/2016/2019 incl.
versioni a 64 bit e server**

Data	Modifiche e commenti	Revisione
30.08.2019	<ul style="list-style-type: none"> Rimosso: UsbControl, rimozione sicura di memorie di massa Rimosso: gli scanner USB Honeywell sono installati correttamente <p>Il riindirizzamento USB 3.41 può essere utilizzato solo con Firmware \geq 1.10 [53663] e \geq 1.08 [53662] e \geq 1.83 [53642]!</p>	<p>3.41 Download EXE</p>
18.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzato: Programma setup Ottimizzato: POWEROFFTIME utilizzabile con controllo USB <p>Il riindirizzamento USB 3.39 può essere utilizzato solo con Firmware \geq 1.10 [53663] e \geq 1.08 [53662] e \geq 1.83 [53642]!</p>	<p>3.39 Download EXE</p>
19.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzato: Autorizzazione/integrazione apparecchio Rimosso: Installazione di un apparecchio composito USB <p>Il riindirizzamento USB 3.38 può essere utilizzato solo con Firmware \geq 1.10 [53663] e \geq 1.08 [53662] e \geq 1.83 [53642]!</p>	<p>3.38 Download EXE</p>
23.11.2018	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzato: il reset della porta USB alla fine della connessione viene eventualmente recuperato. Rimosso: errore di visualizzazione nella lista dei server USB <p>Il Riindirizzamento USB 3.36 può essere utilizzato solo con Firmware \geq 1.10 [53663] e \geq 1.08 [53662] e \geq 1.83 [53642]!</p>	<p>3.36 Download EXE</p>
02.08.2018	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzato: Driver FTDI su distanze con tempi di latenza elevati Rimosso: Visualizzazione del proprietario di un apparecchio, se l'ABO è stato creato tramite UsbControl <p>Il riindirizzamento USB 3.34 può essere utilizzato solo con Firmware \geq 1.10 [53663] e \geq 1.08 [53662] e \geq 1.83 [53642]!</p>	<p>3.34 Download EXE</p>
03.05.2018	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzato: Core driver attestation-signing per Windows 10/server 2016 Ottimizzato: autorizzazione più rapida di apparecchi <p>Il riindirizzamento USB 3.33 può essere utilizzato solo con Firmware \geq 1.10 [53663] e \geq 1.08 [53662] e \geq 1.83 [53642]!</p>	<p>3.33 Download EXE</p>
01.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzato: URB_FUNCTION_SYNC_RESET_PIPE_AND_CLEAR_STALL Ottimizzato: Surprise Removal accelerato Ottimizzato: Core driver attestation-signing per server 2016 Ottimizzato: IOCTL_INTERNAL_USB_CYCLE_PORT <p>Il riindirizzamento USB 3.32 può essere utilizzato solo con Firmware \geq 1.10 [53663] e \geq 1.08 [53662] e \geq 1.83 [53642]!</p>	<p>3.32 Download EXE</p>
05.01.2018	<ul style="list-style-type: none"> Novità: Supporto del server USB 2.0 Gigabit #53663 Novità: viene installato anche il tool ausiliario USBLocations Novità: URB Control_Transfer_Ex implementato Ottimizzato: Trattamento di installazioni con Secure Boot acceso Ottimizzato: Comportamento del sistema migliorato all'installazione/Disinstallazione del core driver Ottimizzato: URB Reset Pipe and Clear Stall Rimosso: installazione core driver in Windows 8.1/ server 2012R2 Rimosso: Errore nella trasmissione degli apparecchi e apparecchi di riserva Rimosso: URB Reset Pipe non andato a buon fine <p>Il riindirizzamento USB 3.30 può essere utilizzato solo con Firmware \geq 1.10 [53663] e \geq 1.08 [53662] e \geq 1.83 [53642]!</p>	<p>3.30 Download EXE</p>
19.09.2017	<ul style="list-style-type: none"> Rimosso: installazione core driver in Windows 8.1/ server 2012R2 <p>Il riindirizzamento USB 3.27 può essere utilizzato solo con Firmware \geq 1.08 (53662) e \geq 1.83 (53642)!</p>	<p>3.27 Download EXE</p>

Data	Modifiche e commenti	Revisione Download EXE
28.08.2017	<p>Windows 10 con "Attestation Signing"</p> <p>Il riindirizzamento USB 3.26 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.08 (53662) e >= 1.83 (53642)!</p>	Download EXE
01.08.2017	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: Bluescreen "System Service Exception" <p>Il riindirizzamento USB 3.25 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.08 (53662) e >= 1.83 (53642)!</p>	3.25 Download EXE
24.07.2017	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: Screen blu in caso di descrittori USB errati Eliminato: Bluescreen in stick UMTS Novità: vengono supportati driver UAS <p>Il riindirizzamento USB 3.24 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.08 (53662) e >= 1.83 (53642)!</p>	3.24 Download EXE
13.12.2016	<ul style="list-style-type: none"> Facoltativo: Trasmissione interattiva degli apparecchi e autorizzazione dell'apparecchio USB Eliminato: Problema nella trasmissione apparecchio e rimozione sicura di memorie di massa <p>Il riindirizzamento USB 3.22 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.08 (53662) e >= 1.83 (53642)!</p>	3.22 Download EXE
06.12.2016	<ul style="list-style-type: none"> Novità: Optional, vieta di passare alla modalità di risparmio energetico di Windows <p>Il Riindirizzamento USB 3.21 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.08 (53662) e >= 1.83 (53642)!</p>	3.21 Download EXE
11.10.2016	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: "connesso" non è stato visualizzato correttamente Eliminato: Bluescreen negli apparecchi audio USB Soundblaster <p>Il Riindirizzamento USB 3.19 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.08 (53662) e >= 1.83 (53642)!</p>	3.19 Download EXE
19.07.2016	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: messaggio d'errore USB-control Eliminato: Bluescreen dopo la nuova integrazione di apparecchi USB <p>Il Riindirizzamento USB 3.15 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.08 (53662) e >= 1.83 (53642)!</p>	3.15 Download EXE
11.05.2016	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: il localhost viene risolto correttamente Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato <p>Il Riindirizzamento USB 3.11 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.08 (53662) e >= 1.83 (53642)!</p>	3.11 Download EXE
26.01.2016	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: Bluescreen nel calcolo dei pacchetti isocroni <p>Il Riindirizzamento USB 3.09 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.08 (53662) e >= 1.83 (53642)!</p>	3.09 Download EXE
23.11.2015	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: integrazione di apparecchi senza server DNS inserito <p>Il Riindirizzamento USB 3.08 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.08 (53662) e >= 1.83 (53642)!</p>	3.08 Download EXE
03.11.2015	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: installazione in ambiente Windows Vista e server 2008 <p>Il Riindirizzamento USB 3.06 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.08 (53662) e >= 1.83 (53642)!</p>	3.06 Download EXE
27.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: crash in apparecchi USB senza descrittore string Eliminato: crash in sistemi con CPU lento <p>Il riindirizzamento USB 3.05 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.08 (53662) e >= 1.83 (53642)!</p>	3.05 Download EXE
05.08.2015	<ul style="list-style-type: none"> NOVITÀ: Il collegamento contemporaneo di più dispositivi viene ritardato Novità: Altri IOCTL_USB_USER_REQUEST implementati Eliminato: Non in tutti i casi è stato resettato l'apparecchio alla fine della connessione Eliminato: Bluescreen dopo il collegamento di un dispositivo USB difettoso Ottimizzato: non sono state cancellate vecchie parti di registry <p>Il Riindirizzamento USB 3.03 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.08 (53662) e >= 1.83 (53642)!</p>	3.03 Download EXE

Data	Modifiche e Commenti	Revisione
07.05.2015	<ul style="list-style-type: none"> • NOVITÀ: Connessione permanente con il server USB (opzionale) <p>Il Riindirizzamento USB 3.00 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.08 (53662) e >= 1.83 (53642)!</p>	<p>3.00 Download EXE</p>
12.02.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione di IN-pipe isocroni ottimizzata • Supporto di MaxPacketSize variabile • Routine di installazione ottimizzata • NOVITÀ: Supporto di descrizioni porta editabili <p>Il Riindirizzamento USB 2.93 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.08 (53662) e >= 1.83 (53642)</p>	<p>2.93 Download EXE</p>
05.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzato: gestione dei transfer isocroni • Ottimizzato: Aumento del buffer di invio TCP per UNRB • Ottimizzato: interruzione dello strumento di configurazione • Ottimizzato: richiamo dei descrittori <p>Il Riindirizzamento USB 2.89 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.82 (53642) e >= 2.61 (53641) !!!</p>	<p>2.89 Download EXE</p>
05.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminato: Al Port-Power-Reset è stato assegnata una stringa porta USB errata <p>Il Riindirizzamento USB 2.87 può essere utilizzato solo con Firmware >= 1.82 (53642) e >= 2.61 (53641) !!!</p>	<p>2.87 Download EXE</p>
06.10.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzato: Disinstallazione del riindirizzamento USB • Eliminato: L'USBControl ha fornito una string errata della porta USB <p>Il Riindirizzamento USB 2.86 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.82 (53642) !!!</p>	<p>2.86 Download EXE</p>
16.09.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzato: Disinstallazione del riindirizzamento USB • Ottimizzato: dati sulle prestazioni ampliati grazie alla porta USB • Ottimizzato: i dati di ricezione isocroni vengono elaborati più velocemente • Ottimizzato: con l'Autostart il reindirizzamento USB è sempre ridotto • Novità: viene supportato USB_GET_TOPOLOGY_ADDRESS • Eliminato: blocco di Windows in seguito a un guasto • Eliminato: elaborazione dell'"Extended Properties Descriptor" <p>Il Riindirizzamento USB 2.85 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.78 (53642) !!!</p>	<p>2.85 Download EXE</p>
04.08.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzato: Scollegare o staccare un dispositivo USB • Eliminato: blocco di Windows in seguito a un guasto <p>Il Riindirizzamento USB 2.83 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.78 (53642) !!!</p>	<p>2.83 Download EXE</p>
10.07.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzato: controllo Usb ampliato • Eliminato: errore dopo l'update del riindirizzamento USB in Win XP • Eliminato: password lunghe (>12 caratteri) causano crash <p>Il Riindirizzamento USB 2.82 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.78 (53642) !!!</p>	<p>2.82 Download EXE</p>
23.06.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Novità: avviare il più rapidamente possibile i trasferimenti audio USB • Eliminato: messaggio d'errore errato "nessun apparecchio nella porta selezionata" • Eliminato: Abort_Pipe non ha cancellato determinati URB <p>Il Riindirizzamento USB 2.81 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.78 (53642) !!!</p>	<p>2.81 Download EXE</p>
26.05.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Novità: le memorie di massa vengono disinserite in sicurezza • Novità: certificato incrociato aggiornato • Eliminato: diversi errori nelle Device_Capabilities • Eliminato: crash dei dati audio USB dopo Clear_Stall <p>Il Riindirizzamento USB 2.80 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	<p>2.80 Download EXE</p>
30.04.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Rimossi: risoluzione di hostname senza suffissio dominio <p>53641/53642: Il Riindirizzamento USB 2.75 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	<p>2.75 Download EXE</p>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
28.04.2014	<ul style="list-style-type: none"> Rimossi: Bluescreen al richiamo di routine di interfaccia specifiche <p>53641/53642: Il Riindirizzamento USB 2.74 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	<p>2.74 Download EXE</p>
11.04.2014	<ul style="list-style-type: none"> Novità: Nuova finestra di dialogo setup <p>53641/53642: Il Riindirizzamento USB 2.73 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	<p>2.73 Download EXE</p>
29.01.2014	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: Un apparecchio USB è rimasto senza corrente attraverso Cycle Port Eliminato: Errore di visualizzazione del riindirizzamento USB <p>53641/53642: Il Riindirizzamento USB 2.71 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	<p>2.71 Download MSI</p>
28.01.2014	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: PowerCtrl-Bit errati nel descrittore hub Ottimizzato: Processo di disinstallazione <p>53641/53642: Il Riindirizzamento USB 2.70 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	Versione 2.70
15.01.2014	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: Visualizzazione errata dopo il caricamento dell'elenco inventario Eliminato: Errore alla commutazione di un abbonamento tra permanente/temporaneo <p>53641/53642: Il Riindirizzamento USB 2.65 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	<p>2.65 Download MSI</p>
17.12.2013	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzato: possono essere visualizzate lettere di driver e numeri porta Com Ottimizzato: comportamento e visualizzazione dell'interfaccia migliorati Eliminato: l'abilitazione di un apparecchio occupato determina un reset <p>53641/53642: Il Riindirizzamento USB 2.64 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	Versione 2.64
14.11.2013	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzato: trasmissione dati isocrona Novità: Audio-Interface disattivabile in dispositivo video USB <p>53641/53642: Il Riindirizzamento USB 2.62 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	<p>2.62 Download MSI</p>
30.10.2013	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: grandi trasferimenti isocroni portano al crash Eliminato: Bluescreen durante la copia di descrittori 0 byte <p>53641/53642: Il Riindirizzamento USB 2.61 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	<p>2.61 Download MSI</p>
14.10.2013	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: numero di porte USB richiamabili Eliminato: salvataggio password attivabile/disattivabile Ottimizzato: aspetto e comportamento del riindirizzamento USB Ottimizzato: elaborazione dati video USB Novità: Info dialog ampliato con l'impostazione di rete e di sicurezza Novità: adesso è possibile integrare le memorie di massa con protezione dalla scrittura <p>53641/53642: Il Riindirizzamento USB 2.60 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	<p>2.60 Download MSI</p>
26.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: problemi di installazione in Windows XP <p>53641/53642: Il Riindirizzamento USB 2.52 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	<p>2.52 Download MSI</p>
23.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzato: trasmissioni di dati video isocroni (WebCam) Novità: Intervallo di richiamo per immagini video impostabile (un'immagine ogni x sec.) <p>53641/53642:</p>	<p>2.51 Download MSI</p>

Data	Cambiamenti	Revisione
	<p>53641/53642: Riindirizzamento USB 2.51 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	
20.06.2013	<ul style="list-style-type: none"> ● Ottimizzato: statistica dati di potenza ampliata ● Ottimizzato: scollegare dispositivi audio USB ● Eliminato: Bluescreen in caso di descrittori di interfaccia difettosi ● Eliminato: Lista di apparecchi vuota in USBControl <p>53641/53642: Il Riindirizzamento USB 2.47 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	<p style="text-align: center;">2.47 Download MSI</p>
20.06.2013	<ul style="list-style-type: none"> ● Ottimizzato: Reset power all'abilitazione di apparecchi ● Eliminato: integrazione di apparecchi con dichiarazioni d'interfaccia mancanti ● Eliminato: caricamento di configurazioni salvate ● Eliminato: installazione con Secure Boot acceso ● Eliminato: il collegamento viene conservato dopo l'aggiornamento <p>53641/53642: Il riindirizzamento USB 2.45 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	<p style="text-align: center;">2.45 Download MSI</p>
04.06.2013	<ul style="list-style-type: none"> ● Ottimizzato: Disinstallazione del riindirizzamento USB ● Eliminato: trasferimento di dati isocrono in caso di larghezza di banda limitata ● Eliminato: Bluescreen per SetConfig ● Novità: raggruppamento di dati video in caso di larghezza di banda limitata <p>53641/53642: Il riindirizzamento USB 2.43 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	<p style="text-align: center;">2.43 Download MSI</p>
25.04.2013	<ul style="list-style-type: none"> ● Ottimizzato: Accelerazione del transfer isocrono ● Eliminato: Bluescreen per driver eMPIA ● Novità: IOCTL_USB_GET_HUB_CAPABILITIES <p>53641/53642: Il riindirizzamento USB 2.41 può essere utilizzato solo con Firmware >=2.61 (53641) e >=1.56 (53642) !!!</p>	<p style="text-align: center;">2.41 Download MSI</p>
25.03.2013	<ul style="list-style-type: none"> ● Ottimizzato: reset della porta USB ● Ottimizzato: Proprietà Plug&Play del riindirizzamento USB ● Eliminato: Interfaccia supplementare secondo "Set Config" ● Eliminato: Bluescreen in "Set Config" in casi molto rari ● Eliminato: Ricezione dati bloccante mediante dati di invio non confermati ● Novità: Un root-hub virtuale ● Novità: Messaggi pop-up disattivabili ● Novità: Supporto di descrittori Extended properties OS feature <p>53641: Riindirizzamento USB 2.32 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p style="text-align: center;">2.32 Download MSI</p>
20.02.2013	<ul style="list-style-type: none"> ● Ottimizzato: Passaggio diretto a un abbonamento permanente ● Eliminato: Le Device_Capabilities sono state indirizzate in modo errato ● Eliminato: Gli hostname lunghi non sono stati supportati ● Eliminato: Gli apparecchi MultiConfig sono stati resettati <p>53641: Riindirizzamento USB 2.22 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p style="text-align: center;">2.22 Download MSI</p>
08.01.2013	<ul style="list-style-type: none"> ● Ottimizzato: Messaggi di stato del riindirizzamento USB ● Ottimizzato: USB_Cycle-Port ● Novità: Limitazione di larghezze di banda isocrona configurabile ● Eliminato: Bluescreen a verifier acceso ● 53642 Novità: Completa disattivazione delle porte USB <p>53641: Riindirizzamento USB 2.20 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p style="text-align: center;">2.20 Download MSI</p>
06.12.2012	<ul style="list-style-type: none"> ● Ottimizzato: limitazione larghezze di banda aumentata ● Ottimizzato: risoluzione nomi Host <p>53641: Riindirizzamento USB 2.16 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p style="text-align: center;">2.16 Download MSI</p>
20.09.2012	<ul style="list-style-type: none"> ● Novità: sono supportati Windows 8 e Server 2012 <p>53641: Riindirizzamento USB 2.15 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p style="text-align: center;">2.15 Download MSI</p>

Data	Modifiche e aggiornamenti	Revisione
14.09.2012	<p>• Novità: generazione ID location USB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminato: Select Configuration determina un deadlock • Eliminato: le richieste arretrate di unplug determinano un blocco • Ottimizzato: creazione di un PDO • Ottimizzato: rapida integrazione dopo reset USB • Ottimizzato: reset porta Usb <p>Riindirizzamento USB 2.14 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>2.14 Download MSI</p>
08.08.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzato: UsbControl • Eliminato: Errore alla cancellazione di un dispositivo di riserva attivo • Eliminato: Errore nei dati d'invio USB con troppo pochi dati • Eliminato: Assegnazione di lettere di driver per i dispositivi USB • Eliminato: Errore nell'inventarizzazione • Eliminato: IOCTL_INTERNAL_USB_GET_PORT_STATUS error • Eliminato: Errore nel double-buffering di URB <p>Riindirizzamento USB 2.13 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>2.13 Download MSI</p>
05.05.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzato: Identificazioni istanza • Ottimizzato: Cancellazione di URB • Eliminato: Riordino di apparecchi USB nuovi <p>Riindirizzamento USB 2.10 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>2.11 Download MSI</p>
18.04.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminato: Implementazione errata di QueryBusTimeEx() • Eliminato: Memorycorruption (Bluescreen) • Ottimizzato: Dalla versione 2.10 tutte le opzioni di configurazione impostate verranno accettate nelle versioni future. <p>Riindirizzamento USB 2.10 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>2.10 Download MSI</p>
22.03.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzato: Abilitazione e nuova integrazione di un apparecchio USB <p>Riindirizzamento USB 2.05 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>2.05 Download MSI</p>
19.03.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminato: Blocco di 30-60 sec. in caso di disturbo del collegamento • Ottimizzato: Si può inserire la password di sistema <p>Riindirizzamento USB 02.04 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>2.04 Download MSI</p>
23.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminato: Installazione driver USB <p>Riindirizzamento USB 2.02 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>2.02 Download MSI</p>
09.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminato: Errore USB-Control 1169 / 1168 • Ottimizzato: Interrupt-Transfer accelerato <p>Riindirizzamento USB 02.01 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>2.01 Download MSI</p>
06.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Novità: Le memorie di massa possono essere limitate a una sessione (p. e. server terminale) • Eliminato: gli abbonamenti automatici sono stati salvati in modo errato • Eliminato: diversi piccoli errori in strutture USBD • Ottimizzato: ricerca di server USB (scansione rete) • Ottimizzato: Framecounter USB • Ottimizzato: Numeri di serie con caratteri NUL <p>Riindirizzamento USB 02.00 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>2.00 Download MSI</p>
11.11.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminato: Transferbuffer ottimizzato <p>Riindirizzamento USB 1.99 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>1.99 Download MSI</p>
03.11.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzato: nuovi parametri per UsbControl • Ottimizzato: Trasmissione Framcounter • Eliminato: Transferbuffer per dati isocroni • Eliminato: QueryBusTimeEx fornisce risultati errati • Novità: I codici di stato isocroni vengono tradotti in Windows • Novità: Formato download *.msi <p>Riindirizzamento USB 1.98 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>1.98 Download MSI</p>
19.10.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzato: due nuovi parametri per UsbControl • Ottimizzato: due URB possono essere inviati contemporaneamente al server USB. • Ottimizzato: può essere inviato l'Hostname al posto dell'indirizzo IP. • Novità: USB_BUS_INTERFACE_USBDI v3 	<p>1.97 Download MSI</p>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
	<p>Novità: Formattazione download *.msi</p> <p>Riindirizzamento USB 1.97 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	
26.09.2011	<ul style="list-style-type: none"> ● Eliminato: USB_BUS_INTERFACE_USBDI viene fornita una risposta corretta ● Eliminato: Crash dovuto a dati di rete errati ● Novità: Formato download *.msi <p>Riindirizzamento USB 1.96 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>1.96 Download MSI</p>
21.09.2011	<ul style="list-style-type: none"> ● Eliminato: Bluescreen per Bulk-Requests ● Novità: il pacchetto MSI da installare adesso contiene entrambi i linguaggi ed entrambe le versioni di sistema a 32 e 64 bit <p>Riindirizzamento USB 1.95 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>1.95 Download ZIP</p>
07.09.2011	<ul style="list-style-type: none"> ● Eliminato: ignorare numero di serie ● Novità: Host controller raggiungibile come dispositivo HCD <p>Riindirizzamento USB 1.94 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>1.94 Download ZIP</p>
01.09.2011	<ul style="list-style-type: none"> ● Eliminato: la modalità stand-by di Windows ha causato un blocco ● Eliminato: messaggio d'errore fuorviante <p>Riindirizzamento USB 1.93 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>1.93 Download ZIP</p>
29.08.2011	<ul style="list-style-type: none"> ● Ottimizzato: reset della porta USB ● Ottimizzato: USB Language <p>Riindirizzamento USB 1.91 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>1.91 Download ZIP</p>
14.07.2011	<ul style="list-style-type: none"> ● Novità: Impostazione di default per il tasto "Integrare" configurabile ● Novità: Configurazione mediante tool di riga di comando "USBControl" ● Ottimizzato: comportamento Plug & UnPlug ● Ottimizzato: reset della porta URB ● Eliminato: Cancel URB <p>Riindirizzamento USB 1.90 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.61 !!!</p>	<p>1.90 Download ZIP</p>
26.05.2011	<ul style="list-style-type: none"> ● Ottimizzato: Identificazione istanza ● Novità: ignorare numero di serie <p>Riindirizzamento USB 1.84 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.60 !!!</p>	<p>1.84 Download ZIP</p>
10.05.2011	<ul style="list-style-type: none"> ● Novità: Windows Firewall supportato ● Ottimizzato: "Set Config" ● Eliminato: Location String corretta ● Eliminato: "Abort Pipe" ha cancellato troppi dati <p>Riindirizzamento USB 1.82 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.50 !!!</p>	<p>1.82 Download ZIP</p>
4.04.2011	<ul style="list-style-type: none"> ● Novità: Vengono supportati sistemi virtuali senza USB ● Novità: Get Port Status ● Ottimizzato: controllo del descrittore Config ● Ottimizzato: routine Cancel ● Eliminato: Cancellazione di un URB ● Ottimizzato: PowerCapabilities ● Eliminato: parametri di cooperazione ● Ottimizzato: abbonamenti automatici ● Ottimizzato: resettare apparecchio <p>Riindirizzamento USB 1.81 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.50 !!!</p>	<p>1.81 Download ZIP</p>
01.03.2011	<ul style="list-style-type: none"> ● Novità: vengono supportate le interrogazioni WMI ● Novità: interrogazione di descrittori MS Feature ● Ottimizzato: numero di serie USB validato ● Ottimizzato: numero max. interfaccia ● Ottimizzato: iPhone / HTC Desire ● Ottimizzato: PowerCapabilities <p>Riindirizzamento USB 1.73 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.50 !!!</p>	<p>1.73 Download ZIP</p>
16.11.2010	<ul style="list-style-type: none"> ● Novità: Gli apparecchi possono essere ripresi da un altro Pc ● Novità: "Reset Device", resettare server USB ● Ottimizzato: testi di stato, in particolare "Problema di comunicazione" ● Ottimizzato: il dispositivo USB viene inoltrato non configurato al PC <p>Riindirizzamento USB 1.71 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.50</p>	<p>1.71 Download ZIP</p>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
22.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Errore eliminato: Accesso al Windows Registry • Ottimizzato: Cancellazione di un URB • Ottimizzato: Comportamento in caso di Abort_Endpoint <p>Riindirizzamento USB 1.62 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.30</p>	<p>1.62 Download ZIP</p>
13.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Errore eliminato: I suffissi DNS non sono stati rispettati finora. • Errore eliminato: il reset della porta potrebbe causare il rigetto dell'apparecchio • Errore eliminato: "Abilitare apparecchio" durante il download di Windows • Novità: La porta WBM del server USB è adesso editabile <p>Riindirizzamento USB 1.60 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.30</p>	<p>1.60 Download ZIP</p>
06.09.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Errore eliminato: Correzioni a URB_FUNCTION_ABORT_PIPE <p>Riindirizzamento USB 1.55 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.26</p>	<p>1.55 Download ZIP</p>
28.07.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Errore eliminato: Spegner il dispositivo e reintegrarlo subito • Errore eliminato: I dispositivi USB virtuali sono gestiti a corrente • Errore eliminato: Comandi set interface non necessari • Novità: Avviso per vecchio firmware (< versione 2.26) <p>Riindirizzamento USB 1.54 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.26</p>	<p>1.54 Download ZIP</p>
21.07.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Errore eliminato: Numero byte con modalità utente IOCTLs corretto • Errore eliminato: Durante la creazione di abbonamenti sono stati persi dei registry-handle • Errore eliminato: Lo schema nome per location USB è stato modificato a partire da Vista • Novità: I codici d'errore adesso vengono emessi sotto forma di messaggio di testo • Novità: pool di apparecchi, possono essere stabiliti degli apparecchi alternativi (p. es. diversi dongle) <p>Riindirizzamento USB 1.53 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.26</p>	<p>1.53 Download ZIP</p>
23.06.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Errore eliminato: i dispositivi con lo stesso numero seriale funzionano • Errore eliminato: i codici lingue non validi vengono controllati • Novità: riduzione a Tray-Icon • Novità: modalità abbonamento fino a quando funziona l'applicazione • Novità: Pulsante plug / unplug quick nella barra degli strumenti <p>Riindirizzamento USB 1.51 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.26</p>	<p>1.51 Download ZIP</p>
02.06.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Errore eliminato: Valutazione dei dati ricevuti • Errore eliminato: Errore di visualizzazione dell'indirizzo IP • Nuovi: Modalità abbonamento per stampante • Nuovi: Modalità abbonamento con limitazione temporale • Velocità ottimizzata • Accesso diretto alla pagina web del server USB <p>Riindirizzamento USB 1.44 può essere utilizzato solo con il firmware > 2.26</p>	<p>1.44 Download ZIP</p>
26.04.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Errore eliminato: Bulk/Interrupt, inserito flag sbagliato • Errore eliminato: Messaggio d'errore sbagliato in presenza di troppe interfacce • Errore eliminato: wMaxPacketSize nel descrittore endpoint letto male • Gestione delle strutture dati Pipe ottimizzata 	<p>1.37 Download ZIP</p>
31.03.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Errore nella firma di Setup.exe eliminato • Altri ottimizzazioni per dispositivi USB con diverse configurazioni • Inserito Kernel trace profile per debug • Ottimizzazione Windows riprodotta dopo un reset della porta 	<p>1.36 Download ZIP</p>
23.03.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Altre ottimizzazioni nel bulk transfer in caso di grandi quantità di dati • Emissioni di debug ampliate • Timeout per reset porta prolungato a 20 s • Difetti d'aspetto corretti 	<p>1.34 Download ZIP</p>
08.03.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Collisioni di istanza dopo eventi di unplug eliminate • Riinizializzazione di URB sulla stessa pipe ottimizzata • Emissioni di debug ampliate (statistica pacchetti bulk) • Altri tipi URB e IOCTL implementati • Ottimizzazioni del tool di configurazione 	<p>1.33 Download ZIP</p>
18.02.2010	Driver per Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 driver combinato per 32Bit e 64Bit	<p>1.31 Download ZIP</p>
20.01.2010	Driver per Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 driver combinato per 32Bit e 64Bit	<p>1.25 Download ZIP</p>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
13.07.2010	Driver per Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 driver combinato per 32Bit e 64Bit	1.23 Download ZIP
04.12.2009	Driver per Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 driver combinato per 32Bit e 64Bit	1.21 Download ZIP
27.11.2009	Driver per Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 driver combinato per 32Bit e 64Bit	1.20 Download ZIP
20.11.2009	Driver per Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 driver combinato per 32Bit e 64Bit	1.12 Download ZIP
07.11.2009	Driver per Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 driver combinato per 32Bit e 64Bit	1.07 Download ZIP
10.10.2009	Driver per Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 driver combinato per 32Bit e 64Bit	1.06 Download ZIP



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)