

Firmware:

USB-Server Industry Isochron

Typ 53642

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
16.11.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: DNS Einstellung per WuTility • Optimiert: USB-Geräte die sich neu konfigurieren • Optimiert: Firewall falsch ausgewertet • Optimiert: Netzwerkverhalten • Optimiert: Systemverhalten verbessert <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	<p>2.11 ZIP Download</p>

Ältere Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
30.08.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: Geräte per WuTility finden • Optimiert: ändern der IP-Adresse per WuTility • Optimiert: Systemverhalten verbessert <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	<p>2.08 auf Anfrage</p>
10.08.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: Systemverhalten verbessert • Behoben: DHCP Client Leasetime wurde nicht korrekt verarbeitet • Optimiert: Factory default verhalten • Behoben: DHCP Gateway wurde nicht korrekt angezeigt <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	<p>2.02 auf Anfrage</p>
16.05.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: Systemverhalten verbessert • Optimiert: Bulk-Transfer beschleunigt <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	<p>2.01 auf Anfrage</p>
20.04.2017	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: Systemverhalten verbessert • Neu: Zertifikatsketten können verwendet werden • Optimiert: Behandlung von Zertifikaten • Behoben: Probleme beim Logo-Upload <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	<p>1.99 auf Anfrage</p>
19.07.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: Systemverhalten verbessert <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	<p>1.98 auf Anfrage</p>
28.06.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: Systemverhalten verbessert • Behoben: Fehler in Clear-Stall URB • Behoben: DNS-Einstellungen vom DHCP-Server • Optimiert: Config Up-/Download • Optimiert: SSL-Zertifikat Upload <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	<p>1.97 auf Anfrage</p>
04.01.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: USB-Autosuspend abgeschaltet • Optimiert: Systemverhalten verbessert <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	<p>1.90 auf Anfrage</p>
02.11.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: Fehler im Netzwerkbuffer <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	<p>1.89 auf Anfrage</p>

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision auf Anfrage
14.08.2015	<p>• Behoben: Probleme bei DHCP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: USB-Geräte mit Interfacenummern ohne Reihenfolge werden unterstützt <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.87 auf Anfrage
28.08.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: Geräteerkennung verbessert • Neu: USB-Geräte ohne Interface 0 werden unterstützt <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.86 auf Anfrage
04.08.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: TCP-Daten konnten bis zu 200ms verzögert werden. • Behoben: USB-Autosuspend wurde nicht ausgeschaltet <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.85 auf Anfrage
18.06.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Optimierungen • Diverse kleinere Bugfixes <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.84 auf Anfrage
28.04.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: Mehrere Geräte gleichzeitig einbinden • Optimiert: USB-PowerOn um 800ms verzögert • Div.kleinere Bugfixes <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.83 auf Anfrage
12.02.2015	<ul style="list-style-type: none"> • NEU: Frei editierbare Beschreibungen für USB-Ports • Dynamisches Handling der MaxPacketSize Isochroner Pipes • Div.kleinere Bugfixes <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.82 auf Anfrage
22.09.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Neu: SNMP MIB 2 • Optimiert: Zertifikats-Prüfung verbessert • Optimiert: Systemverhalten verbessert • Behoben: TCP Sende Delay • Behoben: "Verbunden seit" Zeit korrigiert auf der Webseite • Behoben: Kleinere Netzwerkprobleme • Behoben: Konfiguration Up-/Download per WuTility <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.79 auf Anfrage
23.07.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: Kleinere Netzwerkprobleme <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.78 auf Anfrage
02.05.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: Probleme mit abweichendem USB-Server Port • Behoben: Probleme mit Whitelist Aktivierung bei eingeschaltetem DHCP <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.76 auf Anfrage
23.04.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: Probleme bei IXXAT USB-CAN Interface <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.73 auf Anfrage
18.03.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: Probleme mit HID-Geräten • Behoben: Firewall-Probleme mit Netzwerk - Segmentgrenzen <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.72 auf Anfrage
29.01.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: Absturz bei Audiodaten • Neu: USB-CanBus Adapter (ixxat) funktionieren <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.71 auf Anfrage
16.01.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: Isochroner Datenverkehr gestört <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.71 auf Anfrage

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
05.11.2013	<ul style="list-style-type: none"> Behoben: Downloadlink der USB-Umlenkung <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgradenicht beeinflusst.</p>	1.69 auf Anfrage
30.10.2013	<ul style="list-style-type: none"> Behoben: erkennen von USB-Geräten (Plug / Unplug) <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgradenicht beeinflusst.</p>	1.68 auf Anfrage
09.10.2013	<ul style="list-style-type: none"> Optimiert: Leeres Gateway in den Netzwerkeinstellung möglich Optimiert: Geräte Webseite Optimiert: Datentransfer bei verschiedenen WebCams und TV-Karten Optimiert: Isochrone Transfers bei Bandbreitenbeschränkungen Neu: Led dauerhaft abschaltbar Neu: USB - Portreset per WEB-Seite <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgradenicht beeinflusst.</p>	1.67 auf Anfrage
04.06.2013	<ul style="list-style-type: none"> Optimiert: Isochrone Datenverkehr bei wenig Bandbreite Optimiert: Firmware Upload Optimiert: Datenverkehr bei langsamen Verbindungen Optimiert: Datenverkehr von Webcam's Neu: Firewall mit Black- / Whitelist eingeführt Neu: Led abschaltbar Neu: Konfiguration Up-/Download per WuTility <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgradenicht beeinflusst.</p>	1.65 auf Anfrage
15.01.2013	<ul style="list-style-type: none"> Optimiert: Firmware-Update Prozess Optimiert: USB-Server Prozess Optimiert: Initialisierung von USB-Geräten Neu: Feindliche Geräteübernahme Neu: Unplug schaltet VBus ab Behoben: USB Set-Config Problem <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgradenicht beeinflusst.</p>	1.56 auf Anfrage
20.10.2012	<ul style="list-style-type: none"> erste Version 	1.53 auf Anfrage



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)