

Firmware:

USB-Server Gigabit

Typ 53662

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
08.07.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: Geräte per Wutility finden • Optimiert: ändern der IP-Adresse per Wutility • Optimiert: Systemverhalten verbessert <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.44 ZIP Download

Ältere Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
10.08.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: Systemverhalten verbessert • Behoben: DHCP Client Leasetime wurde nicht korrekt verarbeitet • Behoben: DHCP Gateway wurde nicht korrekt angezeigt • Behoben: Anzeige von Geräten mit eingeschaltetem HTTPS • Optimiert: Factory default Verhalten • Optimiert: Auffinden von USB-Servern hinter Routern <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.29 auf Anfrage
16.05.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: Systemverhalten verbessert • Optimiert: Bulk-Transfer beschleunigt <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.27 auf Anfrage
20.04.2017	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: Systemverhalten verbessert • Neu: Zertifikatsketten können verwendet werden • Optimiert: Behandlung von Zertifikaten • Behoben: Probleme beim Logo-Upload <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.24 auf Anfrage
19.07.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: Systemverhalten verbessert <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.23 auf Anfrage
28.06.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: Systemverhalten verbessert • Behoben: Fehler in Clear-Stall URB • Behoben: DNS-Einstellungen vom DHCP-Server • Optimiert: Config Up-/Download • Optimiert: SSL-Zertifikat Upload <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.22 auf Anfrage
04.01.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: USB-Autosuspend abgeschaltet • Optimiert: Systemverhalten verbessert <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.15 auf Anfrage
02.11.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: Fehler im Netzwerkbuffer • Optimiert: Datendurchsatz im RAM <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.14 auf Anfrage
14.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: Kleine Probleme bei DHCP • Optimiert: USB-Geräte mit Interfacenummern ohne Reihenfolge werden unterstützt <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.13 auf Anfrage

28.08.2015	<p>Änderungen Grundwerkzeug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neu: USB-Geräte ohne Interface 0 werden unterstützt <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	Revision auf Anfrage
04.08.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: TCP-Daten konnten bis zu 200ms verzögert werden. • Behoben: USB-Autosuspend wurde nicht ausgeschaltet <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.11 auf Anfrage
18.06.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Optimierungen • Div.kleinere Bugfixes <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.10 auf Anfrage
28.04.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: Mehrere Geräte gleichzeitig einbinden • Optimiert: USB-PowerOn um 800ms verzögert • Div.kleinere Bugfixes <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.09 auf Anfrage
12.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> • NEU: Frei editierbare Beschreibungen für USB-Ports • Dynamisches Handling der MaxPacketSize Isochroner Pipes • Div.kleinere Bugfixes <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	1.08 auf Anfrage
12.02.2015	<ul style="list-style-type: none"> • erste Version 	1.07 auf Anfrage



www.WuT.de

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)