

Firmware:

USB-Server Gigabit 2.0

Typ 53663

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
08.03.2024	<ul style="list-style-type: none"> Erkennung angeschlossener USB-Geräte beim Systemstart verbessert <p>Vor dem Einspielen dieser Version muss zunächst auf die Version 2.10 aktualisiert werden! Ein Downgrade auf Firmware-Versionen kleiner 2.11 ist nach diesem Update nicht mehr möglich.</p>	<p>2.14</p> <p>ZIP Download</p>

Ältere Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
27.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> Fehler in der USB-Umlenkungs - Betriebsart "Video-Daten bündeln" behoben <p>Vor dem Einspielen dieser Version muss zunächst auf die Version 2.10 aktualisiert werden! Ein Downgrade auf Firmware-Versionen kleiner 2.11 ist nach diesem Update nicht mehr möglich.</p>	<p>2.13</p> <p>auf Anfrage</p>
17.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> Erkennung angeschlossener USB-Geräte verbessert <p>Vor dem Einspielen dieser Version muss zunächst auf die Version 2.10 aktualisiert werden! Ein Downgrade auf Firmware-Versionen kleiner 2.11 ist nach diesem Update nicht mehr möglich.</p>	<p>2.12</p> <p>auf Anfrage</p>
26.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> Open-Source - Komponenten aktualisiert Firmwareupdate über die Webseite des Gerätes ermöglicht <p>Vor dem Einspielen dieser Version muss zunächst auf die Version 2.10 aktualisiert werden! Nach dem Einspielen dieser Version ist ein Downgrade auf eine vorherige Version nicht mehr möglich!</p>	<p>2.11</p> <p>auf Anfrage</p>
26.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> Brückenfirmware: Vorbereitung für ein verschlüsseltes Updateverfahren <p>Bitte aktualisieren Sie nach dem Einspielen dieser Version direkt auf die Version 2.11!</p>	<p>2.10</p> <p>ZIP Download</p>
12.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> Behoben: Fehlerhafte Gerätedesktoren führten zu Verbindungsfehlern Optimiert: Reset-Verhalten bei externen USB-Hubs Optimiert: USB-Umlenkung aktualisiert <p>Das Einspielen von Backup-Dateien, die vor Version 2.00 erzeugt wurden ist nur durch ein vorheriges Firmwaredowngrade auf <=1.50 möglich!</p>	<p>2.07</p> <p>auf Anfrage</p>
28.03.2023	<ul style="list-style-type: none"> Feature: PSK-Verschlüsselung hinzugefügt Feature: Device-Filter hinzugefügt Optimiert: Timeouts bei USB Enumeration angepasst <p>Das Einspielen von Backup-Dateien, die vor Version 2.00 erzeugt wurden ist nur durch ein vorheriges Firmwaredowngrade auf <=1.50 möglich!</p>	<p>2.04</p> <p>auf Anfrage</p>
01.02.2023	<ul style="list-style-type: none"> Optimiert: Kommunikationsfehler bei Konfigurationswechseln behoben Behoben: Probleme mit Vector CANcase XL Behoben: Probleme mit Honeywell ScanPal EDA52 Behoben: Probleme mit TUSB3410 IC <p>Das Einspielen von Backup-Dateien, die vor Version 2.00 erzeugt wurden ist nur durch ein vorheriges Firmwaredowngrade auf <=1.50 möglich!</p>	<p>2.03</p> <p>auf Anfrage</p>

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
02.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> Umstieg auf neue Konfigurationsoberfläche Behoben: teilweise fehlerhafte HTTPS Konfiguration nach Firmwareupdate <p>Das Einspielen von Backup-Dateien, die vor Version 2.00 erzeugt wurden ist nur durch ein vorheriges Firmwaredowngrade auf <=1.50 möglich!</p>	2.01 auf Anfrage
28.09.2022	<ul style="list-style-type: none"> Behoben: Externe USB-Hubs wurden fehlerhaft inventarisiert Optimiert: uEye-Kameras werden besser unterstützt 	1.50 auf Anfrage
12.08.2022	<ul style="list-style-type: none"> Behoben: Verbindungsverluste mit Linux-Umlenkung Behoben: Veralterte jQuery-Version aktualisiert Optimiert: Geräte-Reset Optimiert: Systemverhalten verbessert 	1.47 auf Anfrage
04.04.2022	<ul style="list-style-type: none"> Behoben: Deadlock beim Freigeben von Geräten Behoben: Download der Diagnosedaten für große Dateien Optimiert: Port Reset Verhalten und USB Enumeration Optimiert: Systemverhalten verbessert 	1.44 auf Anfrage
01.10.2021	<ul style="list-style-type: none"> Port Reset Verhalten optimiert Systemstabilisierungen 	1.37 auf Anfrage
02.09.2021	<ul style="list-style-type: none"> Optimiert: Reset von USB-Geräten durch die USB-Umlenkung 	1.36 auf Anfrage
15.06.2021	<ul style="list-style-type: none"> Behoben: Verbindungsdauer auf der Gerätewebseite Optimiert: Speedoptimierung des USB Server Prozesses <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade nicht beeinflusst.</p>	1.33 auf Anfrage
01.06.2021	<ul style="list-style-type: none"> Behoben: Ändern der Portnummern Behoben: falsche Berechnung der Netzadresse für die Route Optimiert: USB-Geräte ohne Namen Optimiert: Firewall falsch ausgewertet Optimiert: Netzwerkverhalten verbessert Optimiert: Systemverhalten verbessert <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade nicht beeinflusst.</p> <p>Achtung! Das Gerät muss vor dem Aktualisieren der Firmware neu gestartet werden!</p>	1.32 auf Anfrage
16.11.2020	<ul style="list-style-type: none"> Behoben: DNS Einstellung per WuTility Optimiert: USB-Geräte die sich neu konfigurieren Optimiert: Firewall falsch ausgewertet Optimiert: Netzwerkverhalten Optimiert: Systemverhalten verbessert <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade nicht beeinflusst.</p>	1.30 auf Anfrage
10.08.2018	<ul style="list-style-type: none"> Optimiert: Systemverhalten verbessert Behoben: DHCP Client Leasetime wurde nicht korrekt verarbeitet Behoben: DHCP Gateway wurde nicht korrekt angezeigt Behoben: Anzeige von Geräten mit eingeschaltetem HTTPS Optimiert: Factory default Verhalten Optimiert: Auffinden von USB-Servern hinter Routern <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade nicht beeinflusst.</p>	1.14 auf Anfrage

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
16.05.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: Passwörter mit Sonderzeichen • Behoben: Falsche Werte per SNMP • Behoben: Geräte-Reset ohne Funktion • Optimiert: Bulk-Transfer beschleunigt <p>Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflußt.</p>	1.13 auf Anfrage
22.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Behoben: Bei factory default nicht eingeschaltete USB-Ports • Behoben: Falsches Routing bei ungeraden Subnetzen 	1.12 auf Anfrage
08.01.2018	<ul style="list-style-type: none"> • erste Version 	1.10 auf Anfrage



www.WuT.de

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)