

Firmware:

Server USB Gigabit 2.0

Tipo 53663

Firmware corrente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
02.09.2021	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzato: Reset di dispositivi USB attraverso riindirizzamento USB 	1.36 auf Anfrage

Firmware precedente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
23.07.2021	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzato: Reset di dispositivi USB attraverso riindirizzamento USB Aggiornato: Indirizzamento USB v3.51 <p>La configurazione corrente del server USB non viene influenzata da un aggiornamento del firmware.</p>	1.34 auf Anfrage
15.06.2021	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: Durata del collegamento sul sito internet dell'apparecchio Ottimizzato: Ottimizzazione velocità del processo server USB <p>La configurazione corrente del server USB non viene influenzata da un aggiornamento del firmware.</p>	1.33 ZIP Download
01.06.2021	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: Modifica dei numeri di porta Eliminato: calcolo errato dell'indirizzo di rete per l'itinerario Ottimizzato: Apparecchi USB senza nome Ottimizzato: Firewall valutato in modo scorretto Ottimizzato: Comportamento di rete migliorato Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato <p>La configurazione corrente del server USB non viene influenzata da un aggiornamento del firmware.</p> <p>Attenzione! L'apparecchio deve essere riavviato prima dell'aggiornamento del firmware!</p>	1.32 ZIP Download
16.11.2020	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: Impostazione DNS per WuTility Ottimizzato: Apparecchi USB che si riconfigurano Ottimizzato: Firewall valutato in modo scorretto Ottimizzato: Comportamento di rete Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato <p>La configurazione corrente del server USB non viene influenzata da un aggiornamento del firmware.</p>	1.30 auf Anfrage
10.08.2018	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato Rimosso: DHCP Client Leasetime non è stato elaborato correttamente Rimosso: DHCP Gateway non è stato visualizzato correttamente Rimosso: visualizzazione di apparecchi con HTTPS attivato Ottimizzato: Comportamento Factory default Ottimizzato: trovare server USB dietro al router <p>La configurazione corrente del server USB non viene influenzata da un aggiornamento del firmware.</p>	1.14 auf Anfrage
16.05.2018	<ul style="list-style-type: none"> Rimosso: password con caratteri speciali Rimosso: valori sbagliati per SNMP Rimosso: reset degli apparecchi senza funzione Ottimizzato: Bulk-Transfer accelerato <p>La configurazione corrente del server USB non viene influenzata da un aggiornamento del firmware.</p>	1.13 auf Anfrage
22.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> Rimosso: Factory default porte USB non attivate Rimosso: Routing sbagliato con sottoreti dispari 	1.12 auf Anfrage
08.01.2018	<ul style="list-style-type: none"> prima versione 	1.10 auf Anfrage

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)