

Firmware:

## Servidor USB Megabit 2.0

Tipo 53665

**Firmware actual**

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
04.04.2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solucionado: Deadlock al autorizar equipos</li><li>• Solucionado: Descarga de datos de diagnóstico para archivos grandes</li><li>• Solucionado: error al instalar los archivos de configuración</li><li>• Optimizado: vista de UTF-8 en descripciones de puertos</li><li>• Optimizado: vista de descripciones de puertos de dispositivos no conectados</li><li>• Optimizado: Reacción reset puerto y enumeración USB</li><li>• Optimizado: comportamiento del sistema mejorado</li></ul>	1.17 <a href="#">Descarga ZIP</a>

[Mostrar firmware viejo...](#)**Le atendemos personalmente:**

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17  
horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)