

Firmware:

## Server USB Megabit 2.0

Tipo 53665

**Firmware corrente**

Data	Modifiche e commenti	Revisione
04.04.2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eliminato: Deadlock nell'autorizzazione di apparecchi</li><li>• Eliminato: Download dei dati di diagnosi per file grossi</li><li>• Eliminato: Errore nell'esecuzione di file di configurazione</li><li>• Ottimizzato: Visualizzazione UTF-8 in descrizioni di porta</li><li>• Ottimizzato: Visualizzazione di descrizioni di porta di apparecchi non collegati</li><li>• Ottimizzato: Comportamento Port Reset ed enumerazione USB</li><li>• Ottimizzato: Comportamento del sistema migliorato</li></ul>	1.17 <a href="#">Download ZIP</a>

[Visualizzare firmware precedente...](#)[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)