

Firmware:

Web-IO 12 entradas digitales, 6 relés digitales

Tipo 57634

57634(N) (reconocible por el Firmware existente hasta V4.xx / marzo 2018)

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
09.04.2024	<ul style="list-style-type: none"> HTTP - transferencia fragmentada adaptada para los navegadores actuales 	4.07 Descarga ZIP

Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
14.04.2022	<ul style="list-style-type: none"> iCal - Corregido cambio de formato en calendario Google 	4.05 a consulta
08.01.2020	<ul style="list-style-type: none"> Timeswitch - Formato modificado interceptado en el calendario Google <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	4.04 a consulta
23.03.2018	<ul style="list-style-type: none"> Firmware a la serie 0 <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	4.02 a consulta

57634(M) (para el modelo con 2MB de memoria reconocible por el Firmware existente hasta V3.xx / feb 2011)

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
08.04.2024	<ul style="list-style-type: none"> HTTP - transferencia fragmentada adaptada para los navegadores actuales 	3.83 Descarga ZIP

Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
14.04.2022	<ul style="list-style-type: none"> iCal - Corregido cambio de formato en calendario Google 	3.80 a consulta
05.08.2020	<ul style="list-style-type: none"> Tratamiento de red revisado <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.77 a consulta
08.01.2020	<ul style="list-style-type: none"> Timeswitch - Formato modificado interceptado en el calendario Google <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.75 a consulta
06.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> Revisada la administración de buffer de red Time Switch - optimizado procesamiento cíclico de fechas 	3.69 a consulta
25.09.2017	<ul style="list-style-type: none"> Firmware con soporte SSL en el modo cliente Time Switch: optimizado el procesamiento de UTC y hora local <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.68 a consulta

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
03.02.2017	<ul style="list-style-type: none"> • Firmware con soporte SSL en el modo cliente • Time Switch: recarga de archivos ics optimizada <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.62 a consulta
07.10.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Firmware con soporte SSL en el modo cliente • Revisada la gestión de memoria <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.61 a consulta
05.05.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Firmware con soporte SSL en el modo cliente • Time Switch: optimizado el tratamiento de errores cuando no se disponga de archivos ics • Corregida la sincronización de la hora del sistema <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.50 a consulta
25.02.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Firmware con soporte SSL en el modo cliente • Comportamiento de Login optimizado • Función de temporizador solo después de adquirir la licencia gratuita • Revisada la descarga de calendarios online vía HTTPS • Nueva estructuración de la administración interna de la memoria <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.48 a consulta
05.05.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Firmware con soporte SSL en el modo cliente • Posibilidad de enviar E-Mails con codificación SSL • Consulta de calendarios online vía HTTPS • UDP - optimizada administración de buffer de red • Comunidad para traps SNMP configurable <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.47 a consulta
07.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Zócalo interfaz: mejorado el procesamiento de comandos "allout" • Temporizador: optimizado el procesamiento de argumentos separados por comas • Temporizador: ahora se ignora los espacios en blanco previos al URL de calendario • SNMP: ampliada la aplicación de "enable-flags" 	3.44 a consulta
23.04.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Procesamiento optimizado de consultas con Transfer-encoding: Chunked • Time-Switch: corregida load option "no refresh" • Time-Switch: corregido cambio de hora de verano-invierno sin Timeserver • Time-Switch: corregido BYDAY con +/-nWday • Clock externo: cambio a UTC • Página SMART: corregida indexación de tags de usuario • HTTP Client: INPUT ha sido gatillado también por Pending TCP (solucionado) <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.42 a consulta

57634 (para el modelo con 1MB de memoria reconocible por el Firmware existente hasta V2.xx / feb 2011)

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
-------	-----------------------	----------

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
06.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> Revisada la administración de buffer de red <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>2.33 Descarga ZIP</p>
Firmware viejo		
Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
13.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> Zócalo interfaz: mejorado el procesamiento de comandos "allout" SNMP: ampliada la aplicación de "enable-flags" <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>2.30 a consulta</p>
07.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> Página smart - agregada posibilidad de carga y descarga SNMP: optimizada aplicación de trigger de alarmas <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>2.29 a consulta</p>
10.08.2011	<ul style="list-style-type: none"> Mejorado el comportamiento de envío para alarmas UDP tras interrupción del enlace Optimizada inicialización básica al arrancar <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>2.28 a consulta</p>
06.04.2011	<ul style="list-style-type: none"> Optimización de la carga del Firmware en entornos perturbados <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>2.27 a consulta</p>
13.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> Comportamiento de BootUp optimizado <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>2.26 a consulta</p>
29.09.2010	<ul style="list-style-type: none"> Problema con la página APP solucionado. <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>2.25 a consulta</p>
19.08.2010	<ul style="list-style-type: none"> Box-To-Box - adaptada la administración de direcciones para NAT-Routing. Corregido login para acceso binario. <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>2.24 a consulta</p>
05.02.2010	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de actualización modificado UDP - buffer de la red ampliado UDP - posibilidad de configuración de puerto remoto si se desea Posibilidad de configuración de lógica negativa para salidas Introducido outputaces State=TOGGLE para comando de zócalo DHCP: Device Name = DHCP Name <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>2.23 a consulta</p>

[Le atendemos personalmente:](#)

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)