

Firmware:

## Trap receiver 2x2 I/O digitali

Tipo 57656

**Firmware corrente**

Data	Modifiche e commenti	Revisione
07.06.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>Errore che in casi rari ha disattivato di nuovo un'uscita attivata eliminato</li></ul>	3.72 <a href="#">Download ZIP</a>

[Visualizzare firmware precedente...](#)[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)