

Firmware:

## Web-Termómetro Pt100 / Pt1000

Tipo 57725

### Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de Firmware
17.08.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>TLS: Solucionados los problemas con el handshake de TLS</li> <li>Factory Default Reset podía fallar</li> </ul>	<a href="#">1.45</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>

### Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de Firmware
21.07.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>TLS: compatibilidad con TLS 1.2</li> <li>Mejorada la autenticación del servidor</li> <li>Corregida la codificación de caracteres para el mensaje de peticiones HTTP</li> <li>Implementada la detección de consultas vía OPC incompletas</li> <li>Corregido el error de índice SNMP en la generación de nombres dinámicos</li> <li>Inicio del sistema optimizado</li> <li>Agregado control del tiempo en línea para el módulo de medición</li> <li>Mejorada la asignación de la lista de errores en los dispositivos</li> </ul>	<a href="#">1.44</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
02.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Problema en comunicación OPC solucionado</li> <li>Problema con indexación de nombres SNMP solucionado</li> </ul>	<a href="#">1.40</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
31.01.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pila de red optimizada</li> <li>Lista de diagnóstico corregida</li> <li>Carga de configuración más rápida</li> <li>Introducción de SSL para conexiones MQTT</li> <li>Configuración del ID de cliente para MQTT ahora libre</li> <li>Mecanismo de autenticación estabilizado</li> <li>Comunicación OPC optimizada</li> <li>Funcionalidad de DHCP estabilizada</li> <li>Problema solucionado: error en entorno de los dispositivos</li> <li>Problema solucionado: error en autenticación SNMPv3</li> <li>Problema solucionado: error en alarmas temporizadas en caso de entrada manual del tiempo</li> <li>Problema solucionado: error en autenticación MQTT</li> </ul>	<a href="#">1.39</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
28.11.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Problema solucionado: error de zoom en la visualización</li> </ul>	<a href="#">1.36</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
30.09.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los tópicos MQTT pueden contener ahora etiquetas de W&amp;T</li> <li>Ahora ya se puede aplicar las contraseñas cargando el archivo de configuración.</li> <li>El problema en SNMPv3 podía provocar errores en "NotInTimeWindow".</li> <li>Solucionado el problema con la autenticación REST Digest</li> </ul>	<a href="#">1.35</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
06.08.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solucionados los problemas con Factory Default Reset.</li> <li>Solucionados los problemas con el MQTT-Ping-Intervall.</li> <li>Problema solucionado: En algunos casos no se aplicaba la flag Retain para MQTT.</li> <li>Problema solucionado: Envío erróneo del mensaje Alarm Clear con un índice &gt; 12 alarmas.</li> <li>Solucionados los problemas con la identificación del tipo de módulo con SNMPv3.</li> <li>Solucionados posibles problemas con el reset del software.</li> <li>Corregidos posibles errores de cálculo con cifras negativas.</li> <li>Solucionados posibles problemas en el uso de determinados servidores de correo electrónico.</li> <li>Mejorado el sistema Fall-Back para asegurar la integridad en la configuración tras una actualización del firmware.</li> <li>Agregadas rutas estándar para MQTT.</li> <li>Registro de equipos reservado únicamente al usuario con derechos de administrador.</li> </ul>	<a href="#">1.34</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
06.05.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Problema solucionado: fallo en la carga de archivos de configuración de gran volumen.</li> <li>Problema solucionado: en algunos casos no se emitía el mensaje del cliente TCP.</li> <li>Problema solucionado: subsanado el error en la pila SSL.</li> <li>Componentes del script actualizados</li> </ul>	<a href="#">1.32</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
26.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primera versión del Firmware</li> </ul>	<a href="#">1.31</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestra. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17  
horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
[info@wut.de](mailto:info@wut.de)

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)