

Firmware:

## Com-Servers en serie con 10BT y BNC

Tipo 58001, 58004, 58201, 58301, 58304, 58401, 58404

Además del Firmware propio, la descarga incluye también la herramienta de inventarización y gerencia WuTility.

### Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de Firmware
15.10.2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copia optimada de archivos de configuraciones</li> <li>Autotest interno modificado</li> </ul>	3.45 <a href="#">Descarga ZIP</a>

Además del Firmware propio, las descargas incluyen también la herramienta de actualización WuTility.

### Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de Firmware
31.05.2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>Descarga optimada de configuraciones</li> <li>Correcciones ópticas en el menú Telnet</li> </ul>	3.44 <a href="#">Descarga ZIP</a>
13.03.2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>TCP Cálculo ampliado de sumas de cheque</li> <li>Ajuste del comportamiento Xon/Xoff</li> </ul>	3.43 <a href="#">Descarga ZIP</a>
13.03.2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protocolo Xon/Xoff optimado</li> <li>Detección de cable TP/Coax ampliada</li> </ul>	3.42 <a href="#">Descarga ZIP</a>
16.05.2002	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispatch Strings &gt; 0x7F son posibles ahora</li> <li>Ampliación en un puerto de inventarización UDP 8513</li> </ul>	3.41 <a href="#">Descarga ZIP</a>
21.03.2002	<ul style="list-style-type: none"> <li>Envío de *Gratuitous ARP* en Bootup (necesario para la gerencia de direcciones de algunos conmutadores)</li> <li>Modo UDP: Posibilidad de envío de Broadcasts</li> <li>Cliente FTP: Problema subsanado si IP destino incluye 0-Bytes (afecta sólo a algunos servidores FTP)</li> <li>Cliente FTP: Problemas eliminados al establecer la conexión y al mismo tiempo tiempos elevados de reacción en la red</li> <li>Manejo ARP optimado</li> <li>Cliente TCP: Problema con "Connect with DTR=High" solucionado</li> </ul>	3.40 <a href="#">Descarga ZIP</a>
08.06.2001	Com-Servers con 10BT y BNC	3.39 <a href="#">Descarga ZIP</a>