

Firmware:

## Com-Server Highspeed Office, 10/100BT, 1 puerto Tipo 58031

### Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
14.11.2022	<ul style="list-style-type: none"><li>Actualización de seguridad: gestión de sesiones WBM (VDE-2022-057)</li><li>DHCP: corregido problema con relés DHCP</li></ul>	1.78 <a href="#">Descarga ZIP</a>

[Mostrar firmware viejo...](#)



#### Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH  
Porschestra. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)