

Firmware:

**Com-Server Highspeed versione da 19",  
10/100BT, 4 porte****Tipo 58334****Firmware corrente**

Data	Modifiche e commenti	Revisione
14.11.2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aggiornamento di sicurezza: WBM Session management (VDE-2022-057)</li><li>• DHCP: Problema con relay DHCP corretto</li></ul>	1.78 <a href="#">Download ZIP</a>

[Visualizzare firmware precedente...](#)[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)