

Firmware:

Com-Server 10BaseT, 5V

Typ 58511

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
08.01.2015	<ul style="list-style-type: none">FTP-Server Mode: Irregulärer Verbindungsabbau durch Client berücksichtigtSNMP war nach Update auf 1.71 deaktiviert <p>Zur Übertragung dieser Firmware muss WuTility in der neusten beigefügten Version verwendet werden!</p> <p>Die aktuelle Konfiguration des Com-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst. Ein eventuelles nachträgliches Zurücksetzen des Com-Servers auf die Werkseinstellung, aktiviert jedoch den DHCP-Client. Details zum DHCP-Betrieb und ggf. zu dessen Deaktivierung finden Sie in der aktuellen Anleitung.</p>	1.72 ZIP Download

[Ältere Firmware anzeigen...](#)



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)