

W&I verbindet

**Interfaces** für TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,  
Glas- und Kunststoff-LWL, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analog, ISA, PCI



Firmware:

# Com-Server Highspeed 100BaseFX

Typ 58651

## Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
11.11.2022	<ul style="list-style-type: none"><li>Security-Update: WBM Session-Management (<a href="#">VDE-2022-057</a>)</li><li>DHCP: Problem mit DHCP-Relays korrigiert</li></ul>	1.78 <a href="#">ZIP Download</a>

## Ältere Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
04.03.2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Security Updates</li></ul>	1.77 <a href="#">ZIP Download</a>
29.07.2019	<ul style="list-style-type: none"><li>Behebung teilweise kritischer Schwachstellen im Web-Based-Management (<a href="#">VDE-2022-043</a>)</li><li>DHCP-Problem bei unendlicher Lease-Time behoben</li><li>Korrekturen im SLIP-Modus</li></ul>	1.76 <a href="#">ZIP Download</a>
30.04.2015	<ul style="list-style-type: none"><li>Korrigiert: Schließen einer TCP-Verbindung bei Handshake-Stop-Bedingung und ausstehenden Sendedaten</li><li>Korrigiert: DHCP bei instabilen Links während der Boot-Phase</li></ul> <p>Zur Übertragung dieser Firmware muss WuTility in der neusten beigefügten Version verwendet werden!</p>	1.73 <a href="#">ZIP Download</a>
08.01.2015	<ul style="list-style-type: none"><li>FTP-Server Mode: Irregulärer Verbindungsabbau durch Client berücksichtigt</li><li>SNMP war nach Update auf 1.71 deaktiviert</li></ul> <p>Zur Übertragung dieser Firmware muss WuTility in der neusten beigefügten Version verwendet werden!</p>	1.72 <a href="#">ZIP Download</a>
10.07.2014	<ul style="list-style-type: none"><li>Webseiten für IE10 optimiert</li><li>Box-to-Box: Dispatch Char im Slave aktiviert</li><li>SLIP-Modus optimiert</li><li>DHCP: Optimierung bei hoher Datenlast</li></ul> <p>Zur Übertragung dieser Firmware muss WuTility in der neusten beigefügten Version verwendet werden!</p>	1.71 <a href="#">ZIP Download</a>
21.01.2011	<ul style="list-style-type: none"><li>Optimierung des Firmware-Uploads in gestörten Umgebungen</li></ul> <p>Zur Übertragung dieser Firmware muss WuTility in der neusten beigefügten Version verwendet werden!</p>	1.67 <a href="#">ZIP Download</a>
22.12.2010	<ul style="list-style-type: none"><li>Unterstützung fragmentierter UDP/IP-Pakete</li><li>Optimierungen Web-Based-Management</li></ul>	1.66 <a href="#">ZIP Download</a>
11.01.2010	<ul style="list-style-type: none"><li>Keep-Alive-Verhalten im Box-to-Box-Modus modifiziert</li><li>Mindestlänge Ethernet-Frames angepasst</li><li>Überarbeitung des Reset-Verhaltens im DHCP-Modus</li></ul>	1.64 <a href="#">ZIP Download</a>
04.05.2009	<ul style="list-style-type: none"><li>Optimiertes DHCP-Verhalten nach Link-Unterbrechung</li><li>Korrektur SNMP inkl. neuer MIB 1.23</li><li>Korrektur des frei einstellbaren Baudraten-Divisors</li><li>Korrektur des IP-Bus-Modus</li></ul>	1.62 <a href="#">ZIP Download</a>
03.03.2008	<ul style="list-style-type: none"><li>Grundversion</li></ul>	1.59 <a href="#">ZIP Download</a>

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH  
Porschestra. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)  
Fax: 0202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)