

Instrucciones:

# Com-Server LC

## Tipo 58661

### Instrucciones actuales:

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de instrucciones
25.01.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redireccionador de COM en Windows: actualización de versiones de Windows compatibles</li> </ul>	<a href="#">2.07</a> <a href="#">Descarga PDF</a>

### Instrucciones viejas:

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de instrucciones
24.11.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicación complementaria sobre la alimentación de tensión</li> </ul>	<a href="#">2.06</a> <a href="#">Descarga PDF</a>
09.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fuente de alimentación ampliada 12-48VDC (a partir de SN2283238)</li> </ul>	<a href="#">2.04</a> <a href="#">Descarga PDF</a>
14.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Señalización por LED del proceso de arranque y falta de dirección IP</li> <li>Incluida paridad MARK/SPACE</li> </ul>	<a href="#">2.03</a> <a href="#">Descarga PDF</a>
30.07.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Válido a partir de la revisión del Firmware 2.00</li> </ul>	<a href="#">2.01</a> <a href="#">Descarga PDF</a>