

Istruzioni:

# Com-Server LC

Tipo 58661

**Istruzioni correnti:**

Data	Modifiche e commenti	Revisione istruzioni
25.01.2022	<ul style="list-style-type: none"><li>Riindirizzamento COM per Windows: Aggiornamento delle versioni Windows supportate</li></ul>	2.07 <a href="#">Scarica PDF</a>

**Istruzioni precedenti:**

Data	Modifiche e commenti	Revisione istruzioni
24.11.2016	<ul style="list-style-type: none"><li>Indicazioni supplementari sull'alimentazione di tensione</li></ul>	2.06 <a href="#">Scarica PDF</a>
09.01.2015	<ul style="list-style-type: none"><li>Alimentazione di tensione ampliata 12-48 V DC (da SN2283238)</li></ul>	2.04 <a href="#">Scarica PDF</a>
14.08.2013	<ul style="list-style-type: none"><li>Segnalazione LED nella procedura di avvio e in assenza di indirizzo IP</li><li>Inserita parità MARK/SPACE</li></ul>	2.03 <a href="#">Scarica PDF</a>
30.07.2010	<ul style="list-style-type: none"><li>Validità dalla revisione firmware 2.00</li></ul>	2.01 <a href="#">Scarica PDF</a>