

Istruzioni:

Com-Server LC

Tipo 58661

Istruzioni correnti:

Data	Modifiche e commenti	Revisione istruzioni
25.01.2022	<ul style="list-style-type: none">Riindirizzamento COM per Windows: Aggiornamento delle versioni Windows supportate	2.07 Scarica PDF

Istruzioni precedenti:

Data	Modifiche e commenti	Revisione istruzioni
24.11.2016	<ul style="list-style-type: none">Indicazioni supplementari sull'alimentazione di tensione	2.06 Scarica PDF
09.01.2015	<ul style="list-style-type: none">Alimentazione di tensione ampliata 12-48 V DC (da SN2283238)	2.04 Scarica PDF
14.08.2013	<ul style="list-style-type: none">Segnalazione LED nella procedura di avvio e in assenza di indirizzo IPInserita parità MARK/SPACE	2.03 Scarica PDF
30.07.2010	<ul style="list-style-type: none">Validità dalla revisione firmware 2.00	2.01 Scarica PDF