

Firmware:

Com-Server 20mA

Tipo 58664

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
25.01.2022	<ul style="list-style-type: none">• Client Modi: corregida respuesta de Disconnect-Char• DHCP: corregido problema con relés DHCP• TCP: optimizada la respuesta de TCP-Zero-Window <p>Las actualizaciones de las versiones de Com-Server inferiores a 1.52 a la versión 1.53 o superiores solo es posible si se realiza previamente la actualización intermedia de la versión 1.52.</p>	1.56 Descarga ZIP

[Mostrar firmware viejo...](#)**Le atendemos personalmente:**

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)