

Firmware:

**Com-Server 20 mA**

Tipo 58664

**Firmware corrente**

Data	Modifiche e commenti	Revisione
25.01.2022	<ul style="list-style-type: none"><li>Modalità client: Comportamento del car. Disconnect corretto</li><li>DHCP: Problema con relay DHCP corretto</li><li>TCP: Comportamento della finestra TCP zero ottimizzato</li></ul> <p>Aggiornamenti di Com-Server con versioni inferiori a 1.52 a versioni 1.53 e superiori sono possibili solo se come aggiornamento intermedio viene installata innanzitutto la versione 1.52.</p>	1.56 <a href="#">Download ZIP</a>

[Visualizzare firmware precedente...](#)[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)