

Firmware:

Com-Server++

Typ 58665

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
25.01.2022	<ul style="list-style-type: none">Client Modi: Verhalten des Disconnect-Char korrigiertDHCP: Problem mit DHCP-Relays korrigiertTCP: Verhalten von TCP-Zero-Window optimiert <p>Updates von Com-Servern mit Versionen kleiner 1.52 auf Versionen 1.53 und höher sind nur möglich, wenn als Zwischenupdate zunächst die Version 1.52 eingespielt wird.</p>	1.56 ZIP Download

[Ältere Firmware anzeigen...](#)



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)