W&I verbindet

Interfaces für TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA, Glas- und Kunststoff-LWL, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analog, ISA, PCI



Firmware:

Com-Server++

Typ 58665

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
10.01.2024	NEU: Betriebsart Modbus/TCP-Gateway (Anbindung MB/RTU-Slaves an MB/TCP-Master)	1.58 ZIP Download
	DHCP: Problem mit Cusotm-DHCP-Options behoben	
	Updates von Com-Servern mit Versionen kleiner 1.52 auf Versionen 1.53 und höher sind nur möglich, wenn als Zwischenupdate zunächst die Version 1.52 eingespielt wird.	

Ältere Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
25.01.2022	 Client Modi: Verhalten des Disconnect-Char korrigiert DHCP: Problem mit DHCP-Relays korrigiert TCP: Verhalten von TCP-Zero-Window optimiert 	1.56 auf Anfrage
	Updates von Com-Servern mit Versionen kleiner 1.52 auf Versionen 1.53 und höher sind nur möglich, wenn als Zwischenupdate zunächst die Version 1.52 eingespielt wird.	
02.12.2021	 Security Updates WBM Sessionmanagement (VDE-2022-057) NEU: TCP-Client-Mode mit optionaler TLS-PSK Verschlüsselung Menü "Encrypted COM redirector" verlegt in Menü "TCP Server" 	1.55 auf Anfrage
	Updates von Com-Servern mit Versionen kleiner 1.52 auf Versionen 1.53 und höher sind nur möglich, wenn als Zwischenupdate zunächst die Version 1.52 eingespielt wird.	
19.10.2021	Neue Betriebsart: Verschlüsselte Verbindung (TLS-PSK) mit Windows COM- Umlenkung (ab Version 3.92)	1.54 auf Anfrage
	Updates von Com-Servern mit Versionen kleiner 1.52 auf Versionen 1.53 und höher sind nur möglich, wenn als Zwischenupdate zunächst die Version 1.52 eingespielt wird.	
25.02.2021	 Security Updates SNMP: Private MIB aktiviert (read only) Mindestwert der seriellen InQueue korrigiert 	1.53 auf Anfrage
	Updates von Com-Servern mit Versionen kleiner 1.52 auf Versionen 1.53 und höher sind nur möglich, wenn als Zwischenupdate zunächst die Version 1.52 eingespielt wird.	
15.05.2020	Update-Problem der Versionen 1.50 und 1.51 bei aktiviertem Logfile behoben	1.52 ZIP Download
03.03.2020	 Konfigurations-Upload unter Win10 korrigiert GARPs mit Quell- und Ziel-IP = 0.0.0.0 führten im DHCP-Betrieb zum Reset 	1.51 auf Anfrage
21.11.2019	 Neu: Web-Based Management per HTTPS inkl. Zertifikats-Unterstützung Verarbeitung von BREAK-Signal optimiert SNMP-Verhalten MIB2 optimiert 	1.50 auf Anfrage

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
24.07.2019	 Behebung teilweise kritischer Schwachstellen im Web-Based-Management (VDE-2022-043) Anzeigeprobleme in Telnet- und Web-Konfiguration behoben Auslesen des UART Fehlerregisters korrigiert Neu: TCP-Client-Option "Direct Connect" 	1.48 auf Anfrage
21.03.2018	Verarbeitung von BREAK-Signalen angepasst Unterstützung eines neuen Flash-Typs	1.45 auf Anfrage
20.02.2018	Optimierungen/Korrekturen Web-Based-Management Optimierung des Buffer-Handlings	1.42 auf Anfrage
29.06.2017	Optimierter Betrieb in DHCP-Umgebungen mit Relay-Agents Sicherheitsproblem Port 1094/TCP behoben	1.41 auf Anfrage
28.12.2016	Optimiertes Systemverhalten in gestörten/langsamen Netzwerkumgebungen	1.40 auf Anfrage
08.08.2016	 Web Based Management: Optische Korrekturen DHCP: Korrektur der Lease-Time-Berechnung TLS: Optimierung des TLS-Handshakes 	1.39 auf Anfrage
12.04.2016	Optimierung des seriellen Buffer-Handlings	1.37 auf Anfrage
04.12.2015	 NEU: Optionaler TLS-verschlüsselter Box-to-Box-Betrieb IP-Zuweisung mit statischen ARP-Eintrag ist erst 2 Minuten nach Neustart möglich FTP-Server Mode: Optimiertes Schießen der Verbindung Optimiertes DHCP-Verhalten nach Link-Verlust Konfigurations-Upload per WuTility funktioniert wieder Webseiten-Problem bei gesplitteten HTTP-Requests korrigiert 	1.35 auf Anfrage
31.07.2013	 Neu: Zuschaltbare Erkennung von IP-Adress-Konflikten (RFC5227) Neu: LED-Signalisierung bei Bootvorgang und fehlender IP-Adresse Korrektur der Packet Options Korrektur FTP-Client-Modus 	1.31 auf Anfrage
13.06.2013	Webseiten-Problem mit IE10 korrigiert SLIP: Berechnung der Routing Subnetmask korrigiert	1.30 auf Anfrage
24.04.2013	Korrektur der Subnet-Mask nach Umstellung auf DHCP FTP-Client-Mode: Begrüßungsmeldung mit Code 200 werden akzeptiert	1.29 auf Anfrage
24.09.2012	Verhalten bei Flowcontrol per CTS UND DSR korrigiert	1.27 auf Anfrage
18.07.2012	 Up-/Download der Konfiguration korrigiert Optimierung SLIP-Modus Mark/Space Parity implementiert 	1.26 auf Anfrage
15.11.2011	FTP-Client Modus mit seriellem Protokoll korrigiert Mark/Space Parity implementiert	1.25 auf Anfrage
14.06.2011	Ursprungsversion	1.24 auf Anfrage



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH Porschestr. 12 42279 Wuppertal

Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)

Fax: 0202/2680-265 info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

Datenschutz