

Firmware:

**Com-Server UL**

Typ 58669

**Aktuelle Firmware**

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
10.01.2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>NEU: Betriebsart Modbus/TCP-Gateway (Anbindung MB/RTU-Slaves an MB/TCP-Master)</li> <li>DHCP: Problem mit Cusotm-DHCP-Options behoben</li> </ul> <p>Updates von Com-Servern mit Versionen kleiner 1.52 auf Versionen 1.53 und höher sind nur möglich, wenn als Zwischenupdate zunächst die <a href="#">Version 1.52</a> eingespielt wird.</p>	<a href="#">1.58</a> <a href="#">ZIP Download</a>

**Ältere Firmware**

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
25.01.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Client Modi: Verhalten des Disconnect-Char korrigiert</li> <li>DHCP: Problem mit DHCP-Relays korrigiert</li> <li>TCP: Verhalten von TCP-Zero-Window optimiert</li> </ul> <p>Updates von Com-Servern mit Versionen kleiner 1.52 auf Versionen 1.53 und höher sind nur möglich, wenn als Zwischenupdate zunächst die <a href="#">Version 1.52</a> eingespielt wird.</p>	1.56 auf Anfrage
03.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Security Updates WBM Sessionmanagement (<a href="#">VDE-2022-057</a>)</li> <li>NEU: TCP-Client-Mode mit optionaler TLS-PSK Verschlüsselung</li> <li>Menü "Encrypted COM redirector" verlegt in Menü "TCP Server"</li> </ul> <p>Updates von Com-Servern mit Versionen kleiner 1.52 auf Versionen 1.53 und höher sind nur möglich, wenn als Zwischenupdate zunächst die <a href="#">Version 1.52</a> eingespielt wird.</p>	1.55 auf Anfrage
20.10.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neue Betriebsart: Verschlüsselte Verbindung (TLS-PSK) mit Windows COM-Umlenkung (ab Version 3.92)</li> </ul> <p>Updates von Com-Servern mit Versionen kleiner 1.52 auf Versionen 1.53 und höher sind nur möglich, wenn als Zwischenupdate zunächst die <a href="#">Version 1.52</a> eingespielt wird.</p>	1.54 auf Anfrage
26.02.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Security Updates</li> <li>SNMP: Private MIB aktiviert (read only)</li> <li>Mindestwert der seriellen InQueue korrigiert</li> </ul> <p>Updates von Com-Servern mit Versionen kleiner 1.52 auf Versionen 1.53 und höher sind nur möglich, wenn als Zwischenupdate zunächst die <a href="#">Version 1.52</a> eingespielt wird.</p>	1.53 auf Anfrage
15.05.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Update-Problem der Versionen 1.50 und 1.51 bei aktiviertem Logfile behoben</li> </ul>	<a href="#">1.52</a> <a href="#">ZIP Download</a>
23.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konfigurations-Upload unter Win10 korrigiert</li> <li>GARPs mit Quell- und Ziel-IP = 0.0.0.0 führten im DHCP-Betrieb zum Reset</li> </ul>	1.51 auf Anfrage
21.11.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neu: Web-Based Management per HTTPS inkl. Zertifikats-Unterstützung</li> <li>Verarbeitung von BREAK-Signal optimiert</li> <li>SNMP-Verhalten MIB2 optimiert</li> </ul>	1.50 auf Anfrage
24.07.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Behebung teilweise kritischer Schwachstellen im Web-Based-Management (<a href="#">VDE-2022-043</a>)</li> <li>Anzeige Probleme in Telnet- und Web-Konfiguration behoben</li> <li>Auslesen des UART Fehlerregisters korrigiert</li> </ul>	1.48 auf Anfrage

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
25.07.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ursprungsversion</li></ul>	1.45 auf Anfrage



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)  
Fax: 0202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)