

Firmware:

Com-Server UL

Tipo 58669

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
10.01.2024	<ul style="list-style-type: none"> NUEVO: Modo de funcionamiento Modbus/TCP-Gateway (conexión MB/RTU-Slaves al MB/TCP-Master) DHCP: Problema con solucionado Cusotm-DHCP-Options <p>Las actualizaciones de las versiones de Com-Server inferiores a 1.52 a la versión 1.53 o superiores solo es posible si se realiza previamente la actualización intermedia de la versión 1.52.</p>	<p>1.58</p> <p>Descarga ZIP</p>

Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
25.01.2022	<ul style="list-style-type: none"> Client Modi: corregida respuesta de Disconnect-Char DHCP: corregido problema con relés DHCP TCP: optimizada la respuesta de TCP-Zero-Window <p>Las actualizaciones de las versiones de Com-Server inferiores a 1.52 a la versión 1.53 o superiores solo es posible si se realiza previamente la actualización intermedia de la versión 1.52.</p>	<p>1.56</p> <p>a consulta</p>
03.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> Actualizaciones de seguridad: gestión de sesiones WBM (VDE-2022-057) NUEVO: Modo Cliente TCP con codificación TLS PSK opcional Menú »Encrypted COM redirector« trasladado al menú »Servidor TCP« <p>Las actualizaciones de las versiones de Com-Server inferiores a 1.52 a la versión 1.53 o superiores solo es posible si se realiza previamente la actualización intermedia de la versión 1.52.</p>	<p>1.55</p> <p>a consulta</p>
20.10.2021	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo modo de servicio: conexión codificada (TLS-PSK) con redireccionador COM en Windows (a partir de la versión 3.92) <p>Las actualizaciones de las versiones de Com-Server inferiores a 1.52 a la versión 1.53 o superiores solo es posible si se realiza previamente la actualización intermedia de la versión 1.52.</p>	<p>1.54</p> <p>a consulta</p>
26.02.2021	<ul style="list-style-type: none"> Actualizaciones de seguridad SNMP: MIB privado activado (solo lectura) Valor mínimo de InQueue serial corregido <p>Las actualizaciones de las versiones de Com-Server inferiores a 1.52 a la versión 1.53 o superiores solo es posible si se realiza previamente la actualización intermedia de la versión 1.52.</p>	<p>1.53</p> <p>a consulta</p>
15.05.2020	<ul style="list-style-type: none"> Solucionado el problema de actualización de las versiones 1.50 y 1.51 con el archivo de registro activado 	<p>1.52</p> <p>Descarga ZIP</p>
23.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> Corregida la carga de la configuración bajo Win10 GARP con IP de fuente y destino = 0.0.0.0 provocaban un reset en el modo DHCP 	<p>1.51</p> <p>a consulta</p>
21.11.2019	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo: gestión basada en la web vía HTTPS incl. compatibilidad con certificados Optimizado el procesamiento de señales de BREAK Optimizado el comportamiento SNMP para MIB2 	<p>1.50</p> <p>a consulta</p>

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
24.07.2019	<ul style="list-style-type: none">• Corregidos puntos débiles parcialmente críticos en la gestión basada en la web (VDE-2022-043)• Solucionados problemas de visualización en la configuración de Telnet y Web• Corregida la lectura del registro de errores UART	1.48 a consulta
25.07.2018	<ul style="list-style-type: none">• Versión original	1.45 a consulta



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)