

Firmware:

Com-Server UL

Tipo 58669

Firmware corrente

| Data | Modifiche e commenti | Revisione |
|------------|---|--------------------------------------|
| 25.01.2022 | <ul style="list-style-type: none">• Modalità client: Comportamento del car. Disconnect corretto• DHCP: Problema con relay DHCP corretto• TCP: Comportamento della finestra TCP zero ottimizzato <p>Aggiornamenti di Com-Server con versioni inferiori a 1.52 a versioni 1.53 e superiori sono possibili solo se come aggiornamento intermedio viene installata innanzitutto la versione 1.52.</p> | 1.56 Download ZIP |

[Visualizzare firmware precedente...](#)[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)