

Firmware:

rule.box RS232/422/485**Tipo 58920****Firmware actual**

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
11.11.2022	<ul style="list-style-type: none">Solucionado el error de tratamiento de los certificados propios <p>¡Antes de instalar esta versión es necesario actualizar previamente a la versión 1.21! ¡Una vez instalada esta versión ya no es posible degradar a una versión anterior!</p>	1.33 Descarga ZIP

[Mostrar firmware viejo...](#)**Le atendemos personalmente:**

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)