Instrucciones actuales:

# Interfaces FO

**Tipo 81009, 81025, 81026, 81029**

| Fecha | Cambios y comentarios | Revisión de instrucciones |
|---|---|---|
| 03.11.2021 | Interfaz FO <> RS232, todas las revisiones de aparatos<br>• Cambio al diseño actual | 1.60<br>Descarga PDF |
| 15.05.2019 | Interfaz FO <> RS232, todas las revisiones de aparatos<br>• Indicación sobre el uso de POF en zonas con elevada humedad del aire | 1.50<br>Descarga PDF |
| 14.03.2018 | Interfaz FO <> RS232, todas las revisiones de aparatos<br>• Nuevo diseño, indicaciones de seguridad añadidas. | 1.40<br>Descarga PDF |
| 06.09.2007 | Interfaz FO <> RS232, todas las revisiones de aparatos<br>• Datos añadidos a la longitud de transmisión | 1.30<br>Descarga PDF |
| 20.04.2007 | Interfaz FO <> RS232, todas las revisiones de aparatos<br>• Herramientas para cable FO añadidas<br>• Nombre de artículo 81009-20 cambiado en 81029 | 1.20<br>Descarga PDF |
| 12.08.2005 | Interfaz FO <> RS232, todas las revisiones de aparatos<br>• Indicaciones sobre la distancia máxima / velocidad en baudios en dependencia<br>• de la interfaz RS232 conectada | 1.10<br>Descarga PDF |
| 18.12.2002 | Interfaz FO <> RS232, todas las revisiones de aparatos | 1.00<br>Descarga PDF |

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos