Aktuelle Anleitungen:

RS232-Isolatoren 1kV, 4kV und 50kV

Typ 88001, 88004 und 88050

Datum	Änderungen und Kommentare	Anleitungs-Revision
19.09.2019	• Sicherheitshinweise überarbeitet, neues Layout	1.40 PDF Download
28.09.2009	• Sicherheitshinweise eingefügt	1.30 PDF Download
14.02.2007	RS232-Isolator 88001 und 88050: • Hinweis auf die Abhängigkeit der unteren Baudratengrenze von der Ausgangsspannung der angeschlossenen Schnittstelle eingefügt	1.20 PDF Download
01.02.2005	RS232-Isolator 88001, 88004 und 88050, alle Geräte-Revisionen • Adaptersatz für 9-polige Schnittstellen angefügt	1.10 PDF Download

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

Datenschutz