Firmware:

Server USB Gigabit

Tipo 53662

Firmware corrente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
08.07.2019	• Ottimizzato: Trovare apparecchi per WuTility • Ottimizzato: modificare l'indirizzo IP per WuTility • Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato La configurazione corrente del server USB *non* viene influenzata da un aggiornamento del firmware.	1.44 Download ZIP

Firmware precedente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
10.08.2018	• Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato • Rimosso: DHCP Client Leasetime non è stato elaborato correttamente • Rimosso: DHCP Gateway non è stato visualizzato correttamente • Rimosso: visualizzazione di apparecchi con HTTPS attivato • Ottimizzato: Comportamento Factory default • Ottimizzato: trovare server USB dietro ai router La configurazione corrente del server USB *non* viene influenzata da un aggiornamento del firmware.	1.29 su richiesta
16.05.2018	• Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato • Ottimizzato: Bulk-Transfer accelerato La configurazione corrente del server USB *non* viene influenzata da un aggiornamento del firmware.	1.27 su richiesta
20.04.2017	• Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato • Novità: Si possono utilizzare catene di certificati • Ottimizzato: Trattamento di certificati • Eliminato: Problemi con l'upload del logo La configurazione corrente del server USB *non* viene influenzata da un aggiornamento del firmware.	1.24 su richiesta
19.07.2016	• Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato La configurazione corrente del server USB *non* viene influenzata da un aggiornamento del firmware.	1.23 su richiesta
28.06.2016	• Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato • Eliminato: errore nel Clear-stall URB • Eliminato: impostazioni DNS del server DHCP • Ottimizzato: Config up/download • Ottimizzato: Upload certificato SSL La configurazione corrente del server USB *non* viene influenzata da un aggiornamento del firmware.	1.22 su richiesta
04.01.2016	• Eliminato: Autosuspend USB disattivato • Ottimizzato: comportamento del sistema migliorato La configurazione corrente del server USB *non* viene influenzata da un aggiornamento del firmware.	1.15 su richiesta

Data	Modifiche e commenti	Revisione
02.11.2015	• Eliminato: errore nel buffer di rete • Ottimizzato: Trasferimento dati nella RAM La configurazione corrente del server USB *non* viene influenzata da un aggiornamento del firmware.	1.14 su richiesta
14.10.2015	• Eliminato: nessun problema per DHCP • Ottimizzato: sono supportati apparecchi USB con numeri interfaccia senza sequenza La configurazione corrente del server USB *non* viene influenzata da un aggiornamento del firmware.	1.13 su richiesta
28.08.2015	• Ottimizzato: riconoscimento dispositivi migliorato • Novità: sono supportati i dispositivi USB senza interfaccia 0 La configurazione corrente del server USB *non* viene influenzata da un aggiornamento del firmware.	1.12 su richiesta
04.08.2015	• Eliminato: è stato possibile ritardare i dati TCP di max. 200 ms. • Eliminato: autosuspend USB non è stato disattivato La configurazione corrente del server USB *non* viene influenzata da un aggiornamento del firmware.	1.11 su richiesta
18.06.2015	• Ottimizzazioni interne • Varie risoluzioni di bug La configurazione corrente del server USB *non* viene influenzata da un aggiornamento del firmware.	1.10 su richiesta
28.04.2015	• Eliminato: collegare più dispositivi contemporaneamente • Ottimizzato: USB-PowerOn ritardato di 800 ms • Varie risoluzioni di bug La configurazione corrente del server USB *non* viene influenzata da un aggiornamento del firmware.	1.09 su richiesta
12.03.2015	• NOVITÀ: Descrizioni per porte USB liberamente editabili • Gestione dinamica della MaxPacketSize di pipe isocroni • Varie risoluzioni di bug La configurazione corrente del server USB *non* viene influenzata da un aggiornamento del firmware.	1.08 su richiesta
12.02.2015	• prima versione	1.07 su richiesta

W&T
www.WuT.de

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati