Firmware:

MQTT.box

Tipo 55990

Firmware corrente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
13.10.2023	• Componenti open source aggiornati Prima di eseguire questa versione è necessario innanzitutto effettuare l'aggiornamento alla versione 1.09! Dopo aver eseguito questa versione non è più possibile effettuare il downgrade a una versione inferiore alla 1.19!	1.19 Download ZIP

Firmware precedente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
13.01.2023	• Collegamenti criptati con il broker MQTT di nuovo possibili Prima di eseguire questa versione è necessario innanzitutto effettuare l'aggiornamento alla versione 1.09! Dopo aver eseguito questa versione non è più possibile effettuare il downgrade a una versione inferiore alla 1.12!	1.18 su richiesta
31.03.2022	• Errore nella configurazione di rete eliminato Prima di eseguire questa versione è necessario innanzitutto effettuare l'aggiornamento alla versione 1.09! Dopo aver eseguito questa versione non è più possibile effettuare il downgrade a una versione inferiore alla 1.12!	1.17 su richiesta
16.03.2022	• Introdotta gestione del certificato per connessioni HTTPS e MQTT Prima di eseguire questa versione è necessario innanzitutto effettuare l'aggiornamento alla versione 1.09! Dopo aver eseguito questa versione non è più possibile effettuare il downgrade a una versione inferiore alla 1.12!	1.16 su richiesta
18.08.2021	• Broker Mosquitto aggiornato alla v2.0.11 • MQTT adesso possibile tramite Websocket • Aggiunto backup di configurazione Prima di eseguire questa versione è necessario innanzitutto effettuare l'aggiornamento alla versione 1.09! Dopo aver eseguito questa versione non è più possibile effettuare il downgrade a una versione inferiore alla 1.12!	1.14 su richiesta
16.04.2021	• A partire da questa versione l'aggiornamento del firmware avviene in modo criptato Prima di eseguire questa versione è necessario innanzitutto effettuare l'aggiornamento alla versione 1.09! Dopo aver eseguito questa versione non è più possibile effettuare il downgrade a una versione precedente!	1.12 su richiesta
09.04.2021	• Firmware ponte: Preparazione per una procedura di aggiornamento criptata Si prega di aggiornare almeno alla versione 1.12 dopo aver eseguito questa versione!	1.09 Download ZIP
30.10.2020	• Componenti open source aggiornati	1.06 su richiesta
11.09.2020	• Firmware iniziale	1.03 su richiesta

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati