Aplicación a termómetros Web:

Temperaturas bajo control

Mediante notificación por correo electrónico cuando se sobrepasen los valores límite



Configure las notificaciones por correo electrónico para su Web-Termómetro que deban enviarse automáticamente cuando se sobrepasen los valores límite. De ese modo, los técnicos responsables serán avisados directamente cuando, por ejemplo, la temperatura en la sala de servidores sobrepase el valor estipulado. Lea aquí cómo hacerlo.

1. Configuración de su Web-Termómetro

- Ponga su dispositivo en servicio conectando para ello el sensor, la alimentación de energía y el cable de red y asignando una dirección IP a través de WuTility o DHCP. A continuación, abra el navegador.

2. Registro

- Abra la configuración de dispositivos en el navegador web e inicie sesión como "administrador".



3. Configuración del servidor de correo

- Acceda a la página de "Mail" del menú "Vías de comunicación".
- Margue la opción "Configurar envío de correo" e introduzca los parámetros relativos al servidor de correo electrónico.



4. Configuración del mensaje

- Genere un nuevo mensaje en el menú "Alarmas/Mensajes" introduciendo para ello una condición de activación.



- Seleccione "Mensaje de correo" más abajo en la misma página e introduzca los datos relativos al receptor, así como el texto para la línea de asunto y para el mensaje. También puede configurar textos para un "Mensaje clear" que será enviado cuando la condición de alarma vuelva a encontrarse dentro del rango válido.

¿Aún no tiene un Web-Termómetro? ¿Desea probar simplemente el ejemplo expuesto?
No hay ningún problema: nosotros ponemos a su disposición un dispositivo gratuitamente durante 30 días. Realice el pedido de un Web-Termómetro como muestra y le enviaremos el aparato para el periodo de prueba con una factura abierta. Si nos devuelve el aparato en un plazo de 30 días, le abonamos la factura íntegra.

Ir a los Web-Termómetros

¿No sabe cuál es el Web-Termómetro más adecuado para usted?
Consulte a nuestro competente equipo de técnicos.
Estamos a su disposición en el teléfono +49 202/2680-110 o por correo electrónico en la dirección info@wut.de.

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.