Firmware:

Interruttore SIP Ring 4x output

Tipo 57753

Firmware corrente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
08.12.2023	• Comportamento di commutazione in caso di guasto tra impianto telefonico primario e secondario	1.69 Download ZIP

Firmware precedente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
14.09.2023	• Outputs Puls Mode - inserendo una durata dell'impulso negativa, l'output attiva un tipo di lampeggiamento quando è attivo.	1.68 su richiesta
10.07.2023	• Registrazione con USER ID e password possibile per ogni derivazione • Configurazione di un secondo impianto telefonico per sistemi ridondanti possibile.	1.67 su richiesta
27.03.2023	• Stack TCP/IP - MTU possibile fino a max. 1500 • Azioni - corretto nome host con richieste HTTP nell'intestazione	1.66 su richiesta
02.02.2023	• Pagina Home - con visualizzazione senza menu ad albero è possibile anche il login come utente • TLS/SSL - supporto SNI (Server Name Indication) attivato	1.65 su richiesta
12.12.2022	• Stack IP - MTU impostabile • Stack IP - elaborazione di pacchetti UDP frammentati migliorata • Avvio di sistema - in caso di errore di boot viene attivato il modo Aggiornamento per il ripristino del sistema • SIP - Uso di * nella lista dei partecipanti migliorato • SIP - Riconoscimento dell'intervallo di registrazione in impianti Swyx aggiunto	1.64 su richiesta
28.10.2022	• DHCP - Valutazione dei flag di opzione ampliata • SIP - elaborazione pacchetti UDP frammentati migliorata • System Start - Inizializzazione della configurazione ottimizzata	1.63 su richiesta
27.09.2022	• SIP - Problemi nell'aggiunta manuale di nuovi partecipanti risolti • SIP - viene applicato il timeout di registro prestabilito dall'impianto VoIP • GUI - piccole ottimizzazioni • System - Config-Upload ottimizzato e accelerato	1.62 su richiesta
31.08.2022	• SIP - Problemi nell'aggiunta manuale di nuovi partecipanti risolti • GUI - piccole ottimizzazioni • System - Config-Upload ottimizzato e accelerato Per l'update si prega di usare Wutility nella versione attuale allegata.	1.60 su richiesta

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete

rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati