Instrucciones:

Com-Server UL

Tipo 58669

Indicaciones de seguridad

Instrucciones actuales

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de instrucciones
12.07.2018	• primera versión	1.00 Descarga PDF

Instalación y configuración

Instrucciones actuales

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de instrucciones
10.01.2024	• Nuevo modo de funcionamiento Modbus/TCP-Gateway	2.20 Descarga PDF

Instrucciones viejas:

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de instrucciones
09.11.2022	• Revisión de anexo • Correcciones gramaticales	2.19 Descarga PDF
25.01.2022	• Ampliaciones capítulo UDP-Peer • Redireccionador de COM en Windows: actualización de versiones de Windows compatibles	2.17 Descarga PDF
29.11.2021	• Nuevo modo de servicio: modo Cliente TCP con codificación TLS PSK • Indicaciones de seguridad complementarias	2.16 Descarga PDF
19.10.2021	• Nuevo modo de servicio: comunicación codificada a través de puertos COM virtuales (Encrypted COM port redirector)	2.15 Descarga PDF
23.03.2020	• Instrucciones combinadas para la plataforma de hardware • Gestión basada en la web vía HTTPS • Gestión de certificados • Corregida la fórmula para el divisor de velocidades de baudios	2.14 Descarga PDF
12.07.2018	• primera versión	1.00 Descarga PDF

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos