

Treiberversionen:

## Serielle PCI-Karten

Typ 13011, 13410, 13411, 13421, 13610, 13611, 13621, 13812

### Aktuelle Treiberversionen:

Datum	Änderungen und Kommentare	Treiber-Revision
25.06.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Treiber Installation angepasst</li> </ul> <p>Setupbasierte Installation aller PCI und PCI-Express Karten Treiber als <b>32Bit (x86)</b> und <b>64Bit (x64)</b> Version für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 2000</li> <li>Windows Server 2000</li> <li>Windows XP</li> <li>Windows Server 2003</li> <li>Windows Vista</li> <li>Windows Server 2008</li> <li>Windows 7</li> <li>Windows Server 2008R2</li> <li>Windows 8</li> <li>Windows Server 2012</li> <li>Windows 8.1</li> <li>Windows Server 2012R2</li> <li>Windows 10</li> <li>Windows Server 2016</li> </ul>	<p>8.30 <a href="#">ZIP Download</a></p>

Datum	Änderungen und Kommentare	Treiber-Revision
23.02.2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erste Version</li> </ul> <p>Setupbasierte Installation aller PCI Karten für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows NT</li> </ul>	<p>3.00 <a href="#">ZIP Download</a></p>

### Ältere Treiberversionen:

Datum	Änderungen und Kommentare	Treiber-Revision
04.06.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deinstallation optimiert</li> </ul> <p>Setupbasierte Installation aller PCI und PCI-Express Karten Treiber als <b>32Bit (x86)</b> und <b>64Bit (x64)</b> Version für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 2000</li> <li>Windows Server 2000</li> <li>Windows XP</li> <li>Windows Server 2003</li> <li>Windows Vista</li> <li>Windows Server 2008</li> <li>Windows 7</li> <li>Windows Server 2008R2</li> <li>Windows 8</li> <li>Windows Server 2012</li> </ul>	<p>8.20 <a href="#">ZIP Download</a></p>
18.10.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setupbasierte Installation aller PCI und PCI-Express Karten</li> </ul> <p>Treiber als <b>32Bit (x86)</b> und <b>64Bit (x64)</b> Version für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 2000</li> <li>Windows Server 2000</li> <li>Windows XP</li> <li>Windows Server 2003</li> <li>Windows Vista</li> <li>Windows Server 2008</li> <li>Windows 7</li> <li>Windows Server 2008R2</li> <li>Windows 8</li> <li>Windows Server 2012</li> </ul>	<p>8.10 <a href="#">ZIP Download</a></p>

Datum	Änderungen und Kommentare	Treiber-Revision
14.12.2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>Powermanagement optimiert</li> </ul> <p>Treiber für <b>32Bit (x86)</b> und <b>64Bit (x64)</b> inkl. Zertifizierung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 9x (98 / ME)</li> <li>Windows 2000</li> <li>Windows XP / 2003 Server</li> <li>Windows Vista / 2008 Server</li> <li>Windows 7 / 2008 R2 Server</li> </ul>	<p>7.00  <a href="#">ZIP Download</a></p>
03.06.2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scannen nach Geräten (z.B. ser. Maus) beim Start von Windows abschaltbar</li> <li>Umnummerieren von Ports optimiert</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows x86: 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7</li> <li>Windows x64: XP/2003/Vista/2008/2008 RC2</li> </ul>	<p>6.53  <a href="#">ZIP Download</a></p>
10.10.2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baudrate-Wizard entfällt, Baudraten werden dynamisch eingestellt</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows x86: 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista</li> <li>Windows x64: XP/2003/Vista/2008</li> </ul>	<p>6.52  <a href="#">ZIP Download</a></p>
19.08.2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterstützt jetzt auch 64bit-Windows</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows x86: 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista</li> <li>Windows x64: XP/2003/Vista/2008</li> </ul>	<p>4.4.0.0  <a href="#">ZIP Download</a></p>
19.10.2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serielle PCI-Karte, alle Geräte-Revisionen</li> </ul> <p>Optimierung Windows 98/ME/2000/XP-Treiber:  Installation von 1-Port-, 2-Port-, 3-Port und 4-Port-Karten möglich</p>	<p>1.33  <a href="#">ZIP Download</a></p>
01.12.2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serielle PCI-Karte, alle Geräte-Revisionen</li> </ul> <p>Optimierung Windows 2000/XP-Treiber:  Treiberoptionen erweitert</p>	<p>1.32  <a href="#">ZIP Download</a></p>
28.09.2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serielle PCI-Karte, alle Geräte-Revisionen</li> </ul> <p>Bugfix Windows NT-Treiber:  Installationsproblem, wenn kein lokaler Port vorhanden ist.</p>	<p>1.31  <a href="#">ZIP Download</a></p>
29.09.2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serielle PCI-Karte, alle Geräte-Revisionen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 98/ME/2000/XP:  Installation von 2-Port- und 4-Port-Karten möglich</li> <li>Windows 2000/XP:  Ändern der Nummerierung und Deaktivierung einzelner Ports</li> </ul>	<p>1.30  <a href="#">ZIP Download</a></p>
26.04.2002	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serielle PCI-Karte, alle Geräte-Revisionen</li> </ul> <p>Bugfix Windows 2000-Treiber:  Installation eines "unbekannten Brückengerätes"</p>	<p>1.22  <a href="#">ZIP Download</a></p>
23.02.2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serielle PCI-Karte, alle Geräte-Revisionen</li> </ul> <p>Bugfix: Deaktivierung des internen UART 8-Bit Local-Bus.  Die Aktivierung führte in einigen Fällen zur Anmeldung nicht vorhandener COM-Ports.</p>	<p>1.21  <a href="#">ZIP Download</a></p>
03.11.2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serielle PCI-Karte, alle Geräte-Revisionen</li> </ul>	<p>1.20  <a href="#">ZIP Download</a></p>

