

Versiones de excitador:

## Interfaces USB seriales

**Tipo 38011, 38211, 34211, 38001, 38201, 36201 y 34201**

### Versiones actuales de excitador:

Fecha	Excitador Windows Cambios y comentarios	Revisión de excitador
28.02.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación               <ul style="list-style-type: none"> <li>A partir de Windows 7 / 2008 R2 Server</li> <li>incl. Windows 11 / 2022 Server</li> </ul> </li> </ul>	<a href="#">2.12.36</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
23.06.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación               <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP / 2003 Server</li> <li>Windows Vista / 2008 Server</li> </ul> </li> </ul>	<a href="#">2.12.18</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
09.02.2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excitador para Windows 98 y ME</li> </ul>	<a href="#">1.09.06</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
Fecha	Excitador Mac OS X Cambios y comentarios	Revisión de excitador
28.02.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controladores firmados por Apple</li> <li>Controlador para Intel 64 bit               <ul style="list-style-type: none"> <li>Mac OS X 10.14 (Mojave)</li> </ul> </li> </ul>	<a href="#">2.04.04</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
07.06.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controladores firmados por Apple</li> <li>Controlador para Intel 64 bit               <ul style="list-style-type: none"> <li>Mac OS X 10.9 (Mavericks)</li> <li>Mac OS X 10.10 (Yosemite)</li> <li>Mac OS X 10.11 (El Capitan)</li> <li>Mac OS X 10.12 (Sierra)</li> <li>Mac OS X 10.13 (High Sierra)</li> </ul> </li> </ul>	<a href="#">2.04.02</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
31.08.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>con instrucciones de instalación FTDI en inglés</li> <li>Excitador para Intel y PPC               <ul style="list-style-type: none"> <li>Mac OS X 10.3 (Panther)</li> <li>Mac OS X 10.4 - 10.5 (Tiger)</li> <li>Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)</li> <li>Mac OS X 10.7 (Lion)</li> <li>Mac OS X 10.8 (Mountain Lion)</li> </ul> </li> </ul>	<a href="#">2.02.18</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
Fecha	Excitador Linux Cambios y comentarios	Revisión de excitador
---	<ul style="list-style-type: none"> <li>¡Excitadores para <b>Linux</b> no son necesarios!</li> <li><b>Ubuntu</b> a partir de la versión <b>7.04</b></li> <li><b>SuSE</b> a partir de la versión <b>9.3</b></li> </ul>	Excitador estándar de FTDI

¡Interfaces del tipo 38011 ó 38211 con números de serie inferiores a 01345379 tienen que **actualizarse antes** de la instalación del nuevo excitador con el siguiente **PATCH!**

### Versiones viejas de excitador:

ID de producto "6001"; tipo 38001, 38011, 38201, 38211, 34201 y 36201

Fecha	Excitador Windows Cambios y comentarios	Revisión de excitador
30.08.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Windows 7 / 2008 R2 Server</li> <li>◦ Windows 8 / 2012 Server</li> <li>◦ Windows 8.1 / 2012R2 Server</li> <li>◦ Windows 10 / 2016 Server</li> </ul> </li> </ul>	<a href="#">2.12.28</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
10.03.2017	<p>Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 7 / 2008 R2 Server</li> <li>• Windows 8 / 2012 Server</li> <li>• Windows 8.1 / 2012R2 Server</li> <li>• Windows 10 / 2016 Server</li> </ul>	<a href="#">2.12.26</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
14.11.2016	<p>Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP / 2003 Server</li> <li>• Windows Vista / 2008 Server</li> <li>• Windows 7 / 2008 R2 Server</li> <li>• Windows 8 / 2012 Server</li> <li>• Windows 8.1 / 2012R2 Server</li> <li>• Windows 10</li> </ul> <p>- Solucionado: problemas con la transferencia Bulk</p>	<a href="#">2.12.24</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
12.04.2016	<p>Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP / 2003 Server</li> <li>• Windows Vista / 2008 Server</li> <li>• Windows 7 / 2008 R2 Server</li> <li>• Windows 8 / 2012 Server</li> <li>• Windows 8.1 / 2012R2 Server</li> <li>• Windows 10</li> </ul> <p>- Solucionado: problema con el string de números de serie</p>	<a href="#">2.12.16</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
25.02.2016	<p>Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP / 2003 Server</li> <li>• Windows Vista / 2008 Server</li> <li>• Windows 7 / 2008 R2 Server</li> <li>• Windows 8 / 2012 Server</li> <li>• Windows 8.1 / 2012R2 Server</li> <li>• Windows 10</li> </ul> <p>- Solucionado: Compatibilidad con FT_SetUSBParameters</p>	<a href="#">2.12.14</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
23.11.2015	<p>Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP / 2003 Server</li> <li>• Windows Vista / 2008 Server</li> <li>• Windows 7 / 2008 R2 Server</li> <li>• Windows 8 / 2012 Server</li> <li>• Windows 8.1 / 2012R2 Server</li> <li>• Windows 10</li> </ul> <p>- Nuevo: Windows 10 certificado</p>	<a href="#">2.12.10</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>

Fecha	Excitador Windows Cambios y comentarios	Revisión de excitador
28.08.2015	Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP / 2003 Server</li> <li>• Windows Vista / 2008 Server</li> <li>• Windows 7 / 2008 R2 Server</li> <li>• Windows 8 / 2012 Server</li> <li>• Windows 8.1 / 2012R2 Server</li> <li>• Windows 10</li> </ul> - Nuevo: Windows 10 certificado	<a href="#">2.12.06</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
13.07.2015	Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP / 2003 Server</li> <li>• Windows Vista / 2008 Server</li> <li>• Windows 7 / 2008 R2 Server</li> <li>• Windows 8 / 2012 Server</li> <li>• Windows 8.1 / 2012R2 Server</li> </ul> - Solución para el problema de enumeración en algunas configuraciones del concentrador - Problema solucionado de suspensión selectiva los puertos COM virtuales	<a href="#">2.12.04</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
29.09.2014	Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP / 2003 Server</li> <li>• Windows Vista / 2008 Server</li> <li>• Windows 7 / 2008 R2 Server</li> <li>• Windows 8 / 2012 Server</li> <li>• Windows 8.1 / 2012R2 Server</li> </ul> - Support for FT4222	<a href="#">2.12.00</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
08.04.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support for Selective Suspend</li> </ul> Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación <b>Windows XP / 2003 Server</b> <b>Windows Vista / 2008 Server</b> <b>Windows 7 / 2008 R2 Server</b> <b>Windows 8 / 2012 Server</b> <b>Windows 8.1 / 2012R2 Server</b>	<a href="#">2.10.00</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
01.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WHQL certified release</li> <li>• Solucionado: problemas con remote wakeup</li> <li>• Solucionado: problemas con XON / XOFF</li> </ul> Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación <b>Windows XP / 2003 Server</b> <b>Windows Vista / 2008 Server</b> <b>Windows 7 / 2008 R2 Server</b> <b>Windows 8 / 2012 Server</b>	<a href="#">2.08.30</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
04.03.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WHQL certified release</li> <li>• Solucionado: error en close port</li> </ul> Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación <b>Windows XP / 2003 Server</b> <b>Windows Vista / 2008 Server</b> <b>Windows 7 / 2008 R2 Server</b> <b>Windows 8 / 2012 Server</b>	<a href="#">2.08.28</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
27.04.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WHQL certified release</li> <li>• Solucionado: potencial bluescreen</li> </ul> Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación <b>Windows XP / 2003 Server</b> <b>Windows Vista / 2008 Server</b> <b>Windows 7 / 2008 R2 Server</b>	<a href="#">2.08.24</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>

Fecha	Excitador Windows Cambios y comentarios	Revisión de excitador
06.05.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WHQL certified release</li> <li>• Solucionado: bluescreen potencial con buffer completo</li> </ul> Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación <b>Windows XP / 2003 Server</b> <b>Windows Vista / 2008 Server</b> <b>Windows 7 / 2008 R2 Server</b>	<a href="#">2.08.14</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
25.03.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimizada la apertura y cierre de un puerto COM.</li> <li>• Solucionado: memory leak</li> </ul> Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación <b>Windows XP / 2003 Server</b> <b>Windows Vista / 2008 Server</b> <b>Windows 7 / 2008 R2 Server</b>	<a href="#">2.08.12</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
11.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimizada la apertura y cierre de un puerto COM.</li> <li>• Solucionado: problema con velocidades de baudios especiales</li> <li>• Nuevo: función FT_GetQueueStatusEx</li> </ul> Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación <b>Windows XP / 2003 Server</b> <b>Windows Vista / 2008 Server</b> <b>Windows 7 / 2008 R2 Server</b>	<a href="#">2.08.08</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
31.08.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendimiento aumentado.</li> <li>• Se emite un error cuando una aplicación "RTS_CONTROL_TOGGLE handshaking" hace una solicitud pero el hardware no lo asiste.</li> <li>• Solucionado: FT_GetCOMPortNumber suministra un error</li> <li>• Instalación ejecutable con "Setup.exe".</li> </ul> Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación <b>Windows XP / 2003 Server</b> <b>Windows Vista / 2008 Server</b> <b>Windows 7 / 2008 R2 Server</b>	<a href="#">2.08.02</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
31.05.2010	Mejora de la gestión de potencia bajo Vista y Windows 7. La modificación del búfer USB para equipos de alta velocidad ha causado un problema.  Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación <b>Windows XP / 2003 Server</b> <b>Windows Vista / 2008 Server</b> <b>Windows 7 / 2008 R2 Server</b>	<a href="#">2.06.02</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
04.11.2009	Excitador para <b>32Bit (x86)</b> y <b>64Bit (x64)</b> incl. certificación <b>Windows 2000</b> <b>Windows XP / 2003 Server</b> <b>Windows Vista / 2008 Server</b> <b>Windows 7 / 2008 R2 Server</b>	<a href="#">2.06.00</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
26.03.2009	Excitador para <b>Windows 2000/XP/2003/Vista/2008</b> excitador combinado para 32Bit y 64Bit incl. certificación	<a href="#">2.04.16</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
12.09.2006	Excitador para <b>Windows XP, Windows 2000,</b> <b>Windows Server 2003 y Windows Vista</b>	<a href="#">2.00.00</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
05.03.2007	Excitador para <b>Windows XP x64, Windows Server 2003 x64</b> <b>y Windows Vista x64</b>	<a href="#">2.00.00</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
25.10.2004	Excitador para <b>Win 98/ME/2000/XP</b> Bugfixes véase "Release Info.doc"	<a href="#">2.00.00</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>

**ID de producto "CB68"; tipo 38011 y 38211**

Fecha	Excitador Windows Cambios y comentarios	Revisión de excitador
-------	--	--------------------------

Fecha	Excitador Windows Cambios y comentarios	Revisión de excitador
16.07.2007	Excitador para <b>Windows 2000/XP/2003/Vista</b> excitador combinado para 32Bit y 64Bit incl. certificación W&T Interfaces USB con FT232R UART	<a href="#">2.02.04</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>
09.02.2006	Excitador para <b>Windows 98 y ME</b> W&T Interfaces USB con FT232R UART	<a href="#">1.09.06</a> <a href="#">Descarga ZIP</a>



www.WuT.de

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH  
Porschestra. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)