

Firmware:

## Motherbox 3

Tipo 50504

### Firmware corrente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
19.03.2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Errore di visualizzazione nel Site-Creator eliminato</li></ul>	1.41 beta <a href="#">Download ZIP</a>
28.10.2020	<ul style="list-style-type: none"><li>Componenti open source aggiornate</li></ul> <p><b>Attenzione:</b> Dopo aver eseguito versione 1.38 non è più possibile effettuare il downgrade a versioni 1.31!</p>	1.38 <a href="#">Download ZIP</a>

[Visualizzare firmware precedente...](#)[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)