

Firmware:

pure.box 2 SD

Typ 50514

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
07.11.2018	<ul style="list-style-type: none">Fehler behoben, der den Systemstart verlangsamt hat <p>Achtung: Eigene C- und C++-Programme müssen für die Nutzung mit dieser Firmware mit dem neuen Cross-Compiler neu erstellt werden!</p> <p>zur Applikationsseite</p>	1.53 ZIP Download

[Ältere Firmware anzeigen...](#)



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)