

Firmware:

**pure.box 3 Serial / USB****Tipo 50521****Firmware actual**

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
10.03.2022	<ul style="list-style-type: none"><li>Solucionado el error al activar y desactivar los servicios de red</li></ul>	1.76 Beta <a href="#">Descarga ZIP</a>
02.03.2022	<ul style="list-style-type: none"><li>TLS 1.0 y 1.1 desactivados / SSL 2.0 y 3.0 desactivados</li></ul>	1.75 <a href="#">Descarga ZIP</a>

[Mostrar firmware viejo...](#)**Le atendemos personalmente:**

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17  
horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)