

Firmware:

USB-Server Industry

Typ 53641

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
14.07.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: Plug & UnPlug Verhalten • Behoben: Data Toggle Problem • Optimiert: Bulktransfer <p>Firmware 2.61 ist nur noch mit USB-Umlenkung > 1.90 zu verwenden. Download Die aktuelle Konfiguration des USB-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade <i>nicht</i> beeinflusst.</p>	2.61 ZIP Download

Ältere Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
06.06.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiert: Bufferoverrun detection • Behoben: Anzeige Probleme Internet Explorer • Behoben: Bulk-Paketverlust <p>Firmware 2.60 ist nur noch mit USB-Umlenkung > 1.84 zu verwenden Download</p>	2.60 auf Anfrage
02.03.2011	<ul style="list-style-type: none"> • USB-Treiber optimiert • Optimiert: Passwörter mit Sonderzeichen • Optimiert: Geräte mit Alternate Setting • Optimiert: Geschwindigkeit erhöht <p>Firmware 2.56 ist nur noch mit USB-Umlenkung > 1.70 zu verwenden Download</p>	2.56 auf Anfrage
18.11.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Neu: Geräte können von einem anderen PC übernommen werden • USB-Treiber optimiert • Webseite korrigiert <p>Firmware 2.52 ist nur noch mit USB-Umlenkung > 1.70 zu verwenden !!! Download</p>	2.52 auf Anfrage
21.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Bulk-Transfer optimiert • Systemname und Gerätebeschreibung über Webseite konfigurierbar • USB-Geräteliste korrigiert (Webseite) <p>Firmware 2.50 ist nur noch mit USB-Umlenkung > 1.51 zu verwenden !!! Download</p>	2.50 auf Anfrage
21.07.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Connect LED Funktion optimiert • Vergabe der IP-Adresse 0.0.0.0 wird abgefangen • 0-Byte In-Requests werden jetzt richtig beantwortet <p>Firmware 2.30 ist nur noch mit USB-Umlenkung > 1.51 zu verwenden !!! Download</p>	2.30 auf Anfrage
02.06.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Geschwindigkeit optimiert • Fehler behoben bei grossen USB-Paketen • Anzeigefehler der IP-Adressen behoben • Kompatibel zu Siemens MPI-Adapter <p>Firmware 2.26 ist nur noch mit USB-Umlenkung > 1.44 zu verwenden !!! Download</p>	2.26 auf Anfrage
31.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Das erste Plug führt nicht mehr zu einem Kommunikationsproblem • Plug/Unplug- Ereignissen für beide Ports optimiert • Abfangen von nicht gesetzten Netzwerkadressen • Alle nicht benötigten Dienste werden bei einem Update abgeschaltet 	2.03 auf Anfrage
29.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Passwortschutz für Konfiguration hinzugefügt 	1.36 auf Anfrage
22.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Web-Based-Management vollständig implementiert • USB-Server Prozess verbessert 	1.34 auf Anfrage

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)