

Firmware:

Microwall Bridge

Tipo 55411

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
28.09.2023	<ul style="list-style-type: none">• Corrección: fallo de ping a interfaces locales sin una regla de cortafuegos• Correcciones de errores menores en WBM <p>Después de esta actualización ya no es posible volver a las versiones del firmware anteriores a 1.09.</p>	1.09 Descarga ZIP

Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
30.03.2023	<ul style="list-style-type: none">• Componentes open source actualizados	1.08 a consulta



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)