

Firmware:

**Bridge microwall**

Tipo 55411

**Firmware corrente**

Data	Modifiche e commenti	Revisione
28.09.2023	<ul style="list-style-type: none"><li>Fix: Ping su adattatori locali non riuscito senza regola Firewall</li><li>Piccole correzioni di bug WBM</li></ul> <p>Dopo questo update non è più possibile tornare a revisioni del firmware inferiori a 1.09.</p>	1.09 <a href="#">Download ZIP</a>

**Firmware precedente**

Data	Modifiche e commenti	Revisione
30.03.2023	<ul style="list-style-type: none"><li>Componenti open source aggiornati</li></ul>	1.08 su richiesta

[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)