

Firmware:

**rule.box hub****Tipo 55920****Firmware corrente**

Data	Modifiche e commenti	Revisione
13.01.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collegamenti criptati con il broker MQTT di nuovo possibili</li> <li>Componenti Node-RED aggiornati</li> </ul> <p>Prima di eseguire questa versione è necessario innanzitutto effettuare l'aggiornamento alla versione 1.21! Dopo aver eseguito la versione non è più possibile effettuare il downgrade a una versione precedente!</p>	<p>1.35</p> <p><a href="#">Download ZIP</a></p>

**Firmware precedente**

Data	Modifiche e commenti	Revisione
11.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Errore nella gestione dei certificati propri risolto</li> </ul> <p>Prima di eseguire questa versione è necessario innanzitutto effettuare l'aggiornamento alla versione 1.21! Dopo aver eseguito la versione non è più possibile effettuare il downgrade a una versione precedente!</p>	<p>1.33</p> <p>su richiesta</p>
07.09.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Node-RED aggiornato</li> </ul> <p>Prima di eseguire questa versione è necessario innanzitutto effettuare l'aggiornamento alla versione 1.21! Dopo aver eseguito la versione non è più possibile effettuare il downgrade a una versione precedente!</p>	<p>1.32</p> <p>su richiesta</p>
05.05.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Broker MQTT Mosquitto aggiunto</li> <li>Node-RED adesso utilizza anche il certificato HTTPS della gestione basata sul web</li> </ul> <p>Prima di eseguire questa versione è necessario innanzitutto effettuare l'aggiornamento alla versione 1.21! Dopo aver eseguito la versione non è più possibile effettuare il downgrade a una versione precedente!</p>	<p>1.30</p> <p>su richiesta</p>
31.03.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Errore nella configurazione di rete eliminato</li> </ul> <p>Prima di eseguire questa versione è necessario innanzitutto effettuare l'aggiornamento alla versione 1.21! Dopo aver eseguito la versione non è più possibile effettuare il downgrade a una versione precedente!</p>	<p>1.28</p> <p>su richiesta</p>
18.02.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Node-RED aggiornato</li> <li>Gestione certificato inserita</li> </ul> <p>Prima di eseguire questa versione è necessario innanzitutto effettuare l'aggiornamento alla versione 1.21! Dopo aver eseguito la versione non è più possibile effettuare il downgrade a una versione precedente!</p>	<p>1.27</p> <p>su richiesta</p>
12.08.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Node-RED aggiornato</li> <li>Comunicazione HTTPS tra nodi Node-RED e Web-IO di nuovo possibile</li> </ul> <p>Prima di eseguire questa versione è necessario innanzitutto effettuare l'aggiornamento alla versione 1.21! Dopo aver eseguito la versione non è più possibile effettuare il downgrade a una versione precedente!</p>	<p>1.25</p> <p>su richiesta</p>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
15.07.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Config export e import aggiunto</li> <li>• Aggiornamento del firmware adesso possibile via web browser</li> </ul> <p>Prima di eseguire questa versione è necessario innanzitutto effettuare l'aggiornamento alla versione 1.21! Dopo aver eseguito la versione non è più possibile effettuare il downgrade a una versione precedente!</p>	1.24 su richiesta
11.06.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Node-RED aggiornato</li> <li>• A partire da questa versione l'aggiornamento del firmware avviene in modo criptato</li> </ul> <p>Prima di eseguire questa versione è necessario innanzitutto effettuare l'aggiornamento alla versione 1.21! Dopo aver eseguito la versione non è più possibile effettuare il downgrade a una versione precedente!</p>	1.22 su richiesta
10.06.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmware ponte: Preparazione per una procedura di aggiornamento criptata</li> </ul> <p>Si prega di aggiornare almeno alla versione 1.22 dopo aver eseguito questa versione!</p>	1.21 <a href="#">Download ZIP</a>
29.10.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Node-RED aggiornato</li> </ul>	1.16 su richiesta
11.09.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore di sincronizzazione temporale eliminato</li> </ul>	1.13 su richiesta
11.08.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Node-RED aggiornato</li> <li>• Guasto legato al fuso orario impostato eliminato</li> </ul>	1.12 su richiesta
13.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Node-RED aggiornato</li> </ul>	1.05 su richiesta
10.12.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Node-RED aggiornato</li> <li>• Componenti open source aggiornate</li> </ul>	1.03 su richiesta
05.11.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmware iniziale</li> </ul>	1.02 su richiesta



[www.WuT.de](http://www.WuT.de)

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
[info@wut.de](mailto:info@wut.de)

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)